

平成 25 年度 土壌汚染対策法の施行状況及び 土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果

平成 27 年 6 月

環境省 水・大気環境局

目 次

1. 調査の概要	1
1. 1 調査目的	1
1. 2 調査対象	1
2. 土壌汚染対策法の施行状況	2
2. 1 平成 25 年度の施行状況	2
2. 2 都道府県・政令市別の施行状況	10
2. 3 年度別の施行状況	13
3. 土壌汚染状況調査及び区域の指定事例	16
3. 1 土壌汚染状況調査について	16
3. 1. 1 法第 3 条に基づく調査	16
3. 1. 2 法第 4 条に基づく調査	23
3. 1. 3 法第 5 条に基づく調査	24
3. 1. 4 調査の省略を行った事例	24
3. 1. 5 法第 14 条に基づく指定の申請	25
3. 1. 6 過去に調査が行われていた土地での調査事例	25
3. 1. 7 調査対象物質・調査方法	26
3. 1. 8 業種区分	27
3. 2 区域の指定について	28
3. 2. 1 要措置区域等の指定状況	28
3. 2. 2 指定区域対象物質	32
3. 2. 3 業種区分	34
3. 2. 4 汚染の規模（面積・深度・土量）	35
3. 2. 5 事例別にみられた影響	38
3. 2. 6 摂取経路	39
3. 2. 7 汚染原因	40
3. 2. 8 汚染原因者	41
4. 土壌汚染対策事例	43
4. 1 指示措置の内容	43
4. 2 対策の実施内容	44
4. 3 基準適合認定申請の実施状況	45
4. 4 汚染土壤の搬出及び処理の状況	45
5. 汚染土壤処理業	46
5. 1 汚染土壤処理施設	46
6. 自治体の取組状況等	49
6. 1 法対象外の事例を含めた調査事例	49
6. 2 土壌汚染調査事例及び基準不適合事例数	50
6. 3 特定有害物質別基準不適合事例数	51
6. 4 建設発生土等の土壤汚染の把握状況	52
6. 5 条例等の制定状況	54
6. 6 権限を委譲している自治体	66
6. 7 基金・補助融資制度等	67