


(2) 各測定地点状況



調査地点①(破碎施設敷地境界)




調査地点②(破碎施設敷地境界)



調査地点③(破碎施設敷地境界)



調査地点④(破碎施設敷地境界)



調査地点⑤(破碎機付近)



## 風の解析結果




地点No.2


(株)ノザワ フラノ工場 (旧石綿製品製造事業場等)



第1期調査 (調査地点①)



第2期調査 (調査地点①)



地点No.12


中央防波堤埋立処分場（廃棄物処分場等）



第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）






第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）






第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点①）






地点No.18


堺第7-3区廃棄物処分場（廃棄物処分場等）




第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）






第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点①）




地点No.29


国道3号線千鳥橋交差点（高速道路及び幹線道路沿線）



第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）




地点No.30


糟屋郡旧蛇紋岩採石場（蛇紋岩地域）



第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）






調査地点①







調査地点①






調査地点①







調査地点①









調査地点①







調査地点①







調査地点①







調査地点⑤






調査地点①







調査地点⑦




地点No.44




調査地点②







調査地点⑦










調査地点⑦







調査地点⑤







調査地点⑤






調査地点⑤







調査地点④




地点No.51





調査地点①






調査地点①







調査地点①







調査地点①




地点No.1


富良野市住宅地域（住宅地域）



第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点①）




地点No.13


東京都環境科学研究所（商工業地域）



第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点①）




地点No.14


大師中央地域包括支援センター及び川崎区役所大師支所（商工業地域）



第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）




地点No.16


名古屋市住宅地域（住宅地域）



第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）







第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）






第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点①）




地点No.21


双子川浄苑（商工業地域）



第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点②）






地点No.22

奈良県農協会館(住宅地域)




第1期調査 (調査地点①)




第2期調査 (調査地点①)






第1期調査 (調査地点①)




第2期調査 (調査地点①)




地点No.24


南原峡県立自然公園（内陸山間地域）



第1期調査（調査地点①）




第2期調査（調査地点①）




地点No.26


国設筑後小郡環境大気測定所（農業地域）



第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点①）




地点No.27

千石の郷（内陸山間地域）



第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点①）




地点No.28

福岡市住宅地域（住宅地域）



第1期調査（調査地点①）



第2期調査（調査地点①）

