

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成28年8月3日

改善措置届出番号	18	改善措置開始日	平成28年8月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 問合せ先：品質保証本部 TEL：03-5561-2686		
不適合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの排気管において、排気管の設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動により当該排気管が共振して亀裂が生じ、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管とサポートブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	16件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備考
コマツ	PC239	PC400-10	KMTPC239C02080068～KMTPC239CFC080310 平成25年5月13日～平成27年7月2日	9	
		PC400LC-10	KMTPC239V02080029～KMTPC239KGC080354 平成23年11月30日～平成28年1月8日	23	
		PC450-10	KMTPC239K02080026～KMTPC239AGC080389 平成23年10月13日～平成28年5月31日	185	
		PC450LC-10	KMTPC239K02080057～KMTPC239VGC080388 平成25年3月27日～平成28年5月27日	93	
	(計1型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年10月13日～平成28年5月31日	(計310台)	