

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成29年1月12日

改善措置届出番号	20	改善措置開始日	平成29年1月12日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 榎木 一秀 品質企画室 TEL：082-943-5280		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（インタークーラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インタークーラの配管において、ホースの設計が不適切なため、ホースの曲げがきつく内層部にしわが生じているものがある。そのため、エンジンの振動により、しわを起点に亀裂が生じ、亀裂が進展すると、内層部が剥離してインタークーラ入口部が詰まり、最悪の場合、有害なガスの排出が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホースとチューブを対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 自動車分解整備事業者：弊社の指定サービス工場に通知する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置 対象車の 台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	RK250-7	EE02-10005～EE02-11095 平成20年6月26日～平成25年3月31日	274	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月26日～平成25年3月31日	(計274台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。