

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成29年8月28日

改善措置届出番号	29	改善措置開始日	平成29年8月28日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 檜木 一秀 問い合わせ先：品質保証部 ショベルフィールド サポートグループ TEL：082-943-5284		
不具合の部位 (部品名称)	原動機（排ガス後処理装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排ガス後処理装置のすすフィルタ（DPF）の固定部において、振動により応力が加わることで、亀裂が発生する。		
改善措置の内容	対象全車両について、DPFのブラケットを対策型に変更する。		
不具合件数	46件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者にダイレクトメール、または直接訪問して通知し改善措置を実施する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の車台番号 及び製作年月日	改善措置対象車の台数	備考
コベルコ	WDP-YX07	SK130UR-3	YX07-03001 ～ YX07-03353 平成25年12月17日～平成29年4月20日	342台	
	WDP-YY07/ YH07	SK135SR-3 SK135SRD-3 SK135SR-3F SK135SRLC-3 SK135SRDLC-3	YY07-25001 ～ YY07-30009 平成26年2月12日～平成29年5月12日	4,550台	
			YH07-09549 ～ YH07-10674 平成26年3月7日～平成29年5月11日	103台	
	WDP-YV07	SK125SR-3 SK130SR+-3	YV07-10001 ～ YV07-11338 平成26年4月1日～平成29年5月12日	1,327台	
	WDP-LH02	SK165SR-3F	LH02-01579 ～ LH02-01713 平成26年5月7日～平成29年4月6日	38台	
	(計4型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月17日～平成29年5月12日	(計6,360台)	

【注意事項】

改善措置対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。