

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日:平成 22 年 6 月 24 日

改善措置届出番号	7	改善措置開始日	平成 22 年 6 月 25 日	
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎		問合せ先:日立建機ティエラ 品質保証部 TEL:0748-62-6435	
不適合の部位(部品名)	原動機(吸排気バルブ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する。			
不具合件数	0 件	事故の有無	無し	
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。			
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	対象車両を有する使用者に、直接電話等で通知し、対策措置を実施する。			

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備考
日立	ZX30U-3	ZX30U-3	車体番号:HCM1NE00C00020431 製作年月日:平成 21 年 10 月 19 日	1	
	ZX30U-3	ZX30U-3	車体番号:HCM1NE00C00020432 製作年月日:平成 21 年 10 月 9 日	1	