

2019年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時刻	天候	気温(°C)	水温(°C)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)			強熱減量(%)			泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(°C)
														(採取時)個別試料	(測定時)個別試料	(測定時)混合試料	(採取時)個別試料	(測定時)個別試料	(測定時)混合試料		砂	シルト	粘土					
北海道	石狩川河口石狩河口橋(石狩市)	1	2019年11月21日	14:00	曇り	2.1	2.9	-	18	-	黒褐色	無し	-	47.0	40.4	48.6	6.0	5.2	7.0	-	-	-	-	-	灰茶色	-	3.3	
		2	2019年11月21日	14:20	曇り	2.0	2.9	-	18	-	黒褐色	無し	-	-	52.0	54.9	-	7.4	8.2	-	-	-	-	-	-	灰茶色	-	3.0
		3	2019年11月21日	14:40	曇り	2.1	2.9	-	18	-	黒褐色	無し	-	-	48.0	48.0	-	6.2	6.4	-	-	-	-	-	-	灰茶色	-	3.2
	苫小牧港	1	2019年9月12日	10:45	晴れ	21.0	21.9	3.5	-	-	黒色	硫化水素	-	56.0	57.3	47.8	6.4	6.3	5.3	-	-	-	-	-	-	緑青色	16.0	18.9
		2	2019年9月12日	11:00	晴れ	20.6	21.9	3.5	-	-	黒色	硫化水素	-	41.0	42.6	-	3.9	4.1	-	-	-	-	-	-	-	緑青色	16.0	19.2
		3	2019年9月12日	11:10	晴れ	21.7	22.0	3.5	-	-	黒色	硫化水素	-	44.0	45.7	-	4.4	4.4	-	-	-	-	-	-	-	緑青色	16.0	19.0
岩手県	豊沢川豊沢橋(花巻市)	1	2019年12月4日	10:25	晴れ	6.0	6.0	-	>30	小石混り砂	褐色	無し	植物片	17.2	17.1	18.6	1.7	1.3	1.5	-	-	-	-	-	-	緑色・淡	0.1	6.0
		2	2019年12月4日	11:51	曇り	6.0	6.5	-	>30	小石混り砂	淡褐色	無し	無し	20.0	19.5	-	1.6	1.3	-	-	-	-	-	-	-	緑色・淡	0.1	5.5
		3	2019年12月4日	11:53	曇り	6.0	6.5	-	>30	小石混り砂	淡褐色	無し	植物片	17.5	18.9	-	1.7	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	緑色・淡	0.1
宮城県	仙台湾(松島湾)	1	2019年10月15日	10:18	晴れ	16.7	18.0	0.6	-	泥状	灰緑色	海藻臭・微	貝殻	60.1	67.0	63.9	10.8	10.8	8.7	99.7	0.3	99.7	-	-	-	無色	3.4	18.4
		2	2019年10月15日	11:34	晴れ	18.7	18.2	0.7	-	泥状	灰緑色	海藻臭・微	無し	49.2	61.2	-	8.8	9.2	-	99.5	0.5	99.5	-	-	-	無色	3.8	18.2
		3	2019年10月15日	11:52	晴れ	16.6	18.3	0.5	-	泥状	灰緑色	海藻臭・微	貝殻	46.4	62.8	-	8.7	9.3	-	99.4	0.6	99.4	-	-	-	無色	3.6	17.5
仙台市	広瀬川広瀬大橋(仙台市)	1	2019年11月19日	14:26	晴れ	17.4	11.9	-	>50	砂状	灰黒色	沼沢臭	無し	9.2	12.6	19.1	1.1	1.0	0.9	-	-	-	-	-	-	無色透明	25.0	13.0
		2	2019年11月19日	13:39	晴れ	17.4	11.7	-	>50	砂状	灰黒色	沼沢臭	無し	17.0	17.5	-	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	無色透明	35.0	13.0
		3	2019年11月19日	14:15	晴れ	17.4	11.7	-	>50	砂状	灰黒色	沼沢臭	無し	16.7	15.7	-	1.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	無色透明	46.0	13.0
秋田県	八郎湖	1	2019年10月21日	10:43	晴れ	20.5	15.5	0.5	24.0	泥質	灰黒色	無し	無し	78.8	75.6	76.9	12.2	8.5	8.6	98.8	1.2	58.0	40.7	26.2	-	緑褐色・淡(明)	6.8	15.4
		2	2019年10月21日	10:21	晴れ	20.0	16.4	0.5	25.0	泥質	灰黒色	無し	無し	76.8	77.4	-	12.5	9.1	-	99.2	0.8	60.4	38.9	26.4	-	緑褐色・淡(明)	7.1	15.5
		3	2019年10月21日	11:03	晴れ	22.5	16.7	0.5	13.0	泥質	灰黒色	無し	無し	78.2	77.8	-	12.5	9.1	-	98.3	1.7	64.9	33.4	26.3	-	緑褐色・淡(明)	7.2	15.4
山形県	最上川河口(酒田市)	1	2019年12月11日	10:30	晴れ	11.5	5.0	-	>30	細砂状	灰黒色	土臭	植物片	38.0	41.6	40.2	5.2	4.5	4.1	45.2	-	-	-	-	-	黄緑色・淡	0.3	6.2
		2	2019年12月11日	10:30	晴れ	11.5	5.0	-	>30	細砂状	灰黒色	土臭	植物片	35.9	36.9	-	4.1	3.5	-	30.6	-	-	-	-	-	黄緑色・淡	0.3	6.2
		3	2019年12月11日	10:30	晴れ	11.5	5.0	-	>30	細砂状	灰黒色	土臭	植物片	37.4	41.4	-	5.0	4.4	-	43.5	-	-	-	-	-	黄緑色・淡	0.3	6.2
福島県	小名浜港	1	2019年11月12日	11:20	晴れ	20.2	18.0	4.0	-	泥	灰緑色	海藻臭・微	無し	52.4	54.7	56.1	10.0	8.6	8.7	77.0	-	-	-	-	-	青緑色	17.3	16.8
		2	2019年11月12日	12:20	晴れ	20.2	17.7	3.0	-	泥	灰緑色	海藻臭・微	無し	52.1	53.2	-	11.0	8.2	-	84.0	-	-	-	-	-	青緑色	14.3	15.7
		3	2019年11月12日	12:45	晴れ	21.1	17.8	3.5	-	泥	灰緑色	海藻臭・微	無し	59.9	60.2	-	14.0	10.4	-	83.0	-	-	-	-	-	青緑色	14.4	16.5
茨城県	利根川河口かもめ大橋(神栖市)	1	2019年12月10日	09:40	曇り	12.1	11.2	-	>50	泥	黒色	沼沢臭・弱	無し	34.0	37.1	35.2	3.9	4.0	3.3	-	-	-	-	-	-	無色	1.3	-
		2	2019年12月10日	10:00	曇り	14.3	12.4	-	>50	砂質泥	黒色	沼沢臭・弱	無し	24.0	24.6	-	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	無色	5.3	-
		3	2019年12月10日	10:45	晴れ	17.7	11.7	-	>50	泥	黒色	沼沢臭・弱	無し	32.0	41.3	-	3.9	4.5	-	-	-	-	-	-	-	無色	2.5	-
栃木県	田川給分地区頭首工(宇都宮)	1	2019年10月30日	10:00	曇り	16.0	15.6	-	>100	砂利	褐色	無し	-	-	20.1	17.8	-	0.9	0.8	-	-	-	-	-	-	無色	0.30	17.0
		2	2019年10月30日	11:28	曇り	19.0	16.0	-	>100	砂利	褐色	無し	-	-	14.1	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.53	17.0
		3	2019年10月30日	12:05	晴れ	22.0	17.0	-	>100	砂利	褐色	無し	-	-	17.3	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.45	18.2
千葉県	市原・姉崎海岸	1	2019年11月27日	10:16	雨	9.8	17.6	5.0	-	シルト	暗オリーブ	硫化水素臭	貝片少	74.1	82.3	81.1	11.8	11.7	10.7	-	-	-	-	-	-	暗緑色	18.6	18.0
		2	2019年11月27日	10:53	雨	10.0	17.6	5.0	-	シルト	暗オリーブ	硫化水素臭	貝片少	74.3	82.0	-	11.9	11.4	-	-	-	-	-	-	-	暗緑色	18.8	17.8
		3	2019年11月27日	11:10	雨	10.0	17.5	5.0	-	シルト	暗オリーブ	硫化水素臭	貝片少	71.0	79.1	-	10.4	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	暗緑色	18.3
千葉市	花見川河口(千葉市)	1	2019年11月7日	10:50	晴れ	16.0	19.2	-	>100	泥状	灰黒色	海藻臭	貝類	23.1	22.0	23.9	1.9	1.3	1.7	-	-	-	-	-	-	無色	2.0	19.8
		2	2019年11月7日	11:15	晴れ	18.0	21.0	-	>100	泥状	灰黒色	海藻臭	貝類	23.5	22.8	-	1.8	1.4	-	-	-	-	-	-	-	無色	1.7	19.8
		3	2019年11月7日	11:40	晴れ	18.5	20.5	-	>100	泥状	灰黒色	海藻臭	貝類	27.3	23.2	-	3.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-	無色	1.8	19.6
東京都	荒川河口(江東区)	1	2019年12月18日	10:25	晴れ	12.8	14.6	1.9	>100	細砂混シルト	オリーブ黒	硫化水素臭	多毛類、貝殻	41.8	51.9	50.4	8.1	6.2	6.7	100	-	-	-	-	-	黄緑色	4.6	15.5
		2	2019年12月18日	11:40	曇り	14.4	16.0	1.9	>100	シルト	黒褐	微硫化水素臭	ヨコエビ、植物片、ビニル片、貝殻	39.0	48.1	-	8.0	6.4	-	100	-	-	-	-	-	暗緑色	3.4	15.6
		3	2019年12月18日	12:05	曇り	14.6	15.0	1.7	74.0	細砂混シルト	黒褐	微硫化水素臭	ヨコエビ、多毛類、植物片	34.2	50.6	-	7.0	6.8	-	100	-	-	-	-	-	黄緑色	2.8	15.4
	隅田川河口(港区)	1	2019年12月18日	13:00	曇り	16.3	15.9	4.0	>100	シルト	黒色	強硫化水素臭	貝殻	54.6	66.2	66.8	12.0	10.1	11.2	100	-	-	-	-	-	暗緑色	5.1	17.2
		2	2019年12月18日	14:00	晴れ	16.3	15.9	3.3	>100	シルト	黒色	強硫化水素臭	貝殻	52.4	67.8	-	11.9	10.8	-	100	-	-	-	-	-	暗緑色	5.0	17.0
		3	2019年12月18日	14:15	晴れ	15.5	15.9	2.8	>100	シルト	黒色	強硫化水素臭	植物片、貝殻	48.0	66.3	-	10.4	10.5	-	100	-	-	-	-	-	暗緑色	3.8	17.2
横浜市	横浜港	1	2019年11月27日	11:00	雨	9.0	15.8	5.0	-	泥状	茶色	微硫化水素臭	無し	67.3	66.5	70.9	11.9	9.1	9.9	100	-	-	-	-	-	無色	11.3	17.0
		2	2019年11月27日	10:00	雨	9.0	16.5	5.5	-	泥状	茶色	微硫化水素臭	無し	75.7	73.8	-	11.9	9.5	-	100	-	-	-	-	-	無色	12.3	17.2
		3	2019年11月27日	11:30	雨	9.0	16.0	5.0	-	泥状	茶色	微硫化水素臭	無し	67.8	70.5	-	12.0	11.4	-	100	-	-	-	-	-	無色	11.2	18.0

2019年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時刻	天候	気温(°C)	水温(°C)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)			強熱減量(%)			泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(°C)
														(採取時)個別試料	(測定時)個別試料	(測定時)混合試料	(採取時)個別試料	(測定時)個別試料	(測定時)混合試料		砂	シルト	粘土					
川崎市	多摩川河口(川崎市)	1	2019年11月27日	14:20	曇り	11.2	14.8	0.4	-	泥砂	灰茶色	下水臭	貝殻・植物片	33.7	42.9	33.9	6.4	6.2	4.8	-	-	-	-	-	灰緑色	3.5	17.0	
		2	2019年11月27日	15:02	曇り	12.6	14.6	0.9	-	泥砂	灰茶色	下水臭・微	貝殻・植物片	29.3	33.1		5.9	4.3		-	-	-	-	-	緑色・濃	3.2	17.3	
		3	2019年11月27日	14:44	曇り	11.7	14.6	0.9	-	砂	灰茶色	下水臭・微	貝殻・植物片	21.3	21.9		2.7	2.2		-	-	-	-	-	緑色・濃	3.5	17.0	
	川崎港京浜運河※	1	2019年11月27日	11:15	小雨	9.4	17.2	4.2	-	泥	灰緑色	硫化水素臭	貝殻・植物片	53.2	63.8	68.2	10.3	7.9	10.2	-	-	-	-	-	灰緑色	14.5	18.0	
		2	2019年11月27日	10:49	小雨	9.1	16.8	3.5	-	泥	灰緑色	硫化水素臭	貝殻・植物片	70.8	73.2		15.6	10.6		-	-	-	-	-	灰緑色	14.5	18.6	
		3	2019年11月27日	10:27	小雨	8.7	16.6	3.7	-	泥	緑色(濃)	硫化水素臭	貝殻・植物片	61.8	66.1		12.6	9.1		-	-	-	-	-	灰緑色	13.5	18.0	
新潟県	信濃川下流(新潟市)	1	2019年12月11日	14:00	曇り	14.5	8.0	-	>50	砂状	茶色	土臭	小枝・葉	26.2	23.4	22.3	1.2	0.9	1.1	-	-	-	-	-	緑色	4.6	8.5	
		2	2019年12月11日	13:40	曇り	14.5	8.0	-	>50	砂状	茶色	土臭	葉	23.0	22.5		1.1	0.9		-	-	-	-	-	緑色	4.6	8.5	
富山県	神通川河口萩浦橋(富山市)	1	2019年11月13日	10:10	晴れ	18.4	13.3	-	>100	泥状	灰色	硫化水素臭・微	葉・茎	46.0	53.3	39.1	9.6	7.4	4.3	-	-	-	-	-	無色	0.7	13.8	
		2	2019年11月13日	10:50	晴れ	18.4	13.3	-	>100	泥砂状	灰色	硫化水素臭・微	葉・茎	31.0	33.5		4.2	3.5		-	-	-	-	-	無色	0.4	13.6	
		3	2019年11月13日	12:02	晴れ	18.9	14.9	-	>100	砂状	灰色	無	無	16.0	20.0		1.2	1.0		-	-	-	-	-	無色	0.4	14.1	
石川県	犀川河口(金沢市)	1	2019年10月23日	09:48	晴れ	21.9	17.5	-	>50	シルト	灰黒色	魚腐敗臭・中	小石・小枝・貝殻	32.1	43.9	30.7	4.8	5.0	3.1	-	-	-	-	-	緑色	3.2	-	
		2	2019年10月23日	11:11	晴れ	19.9	17.4	-	>50	砂混じりシルト	灰褐色	魚腐敗臭・微	小石・小枝	23.4	25.0		2.2	2.2		-	-	-	-	-	緑色	1.3	-	
		3	2019年10月23日	11:40	晴れ	23.4	17.2	-	>50	シルト混じり砂	黒褐色	魚腐敗臭・微	小石	22.6	20.9		1.8	1.3		-	-	-	-	-	緑色	1.0	-	
福井県	笙の川三島橋(敦賀市)	1	2019年10月23日	10:50	晴れ	25.4	22.5	-	>30	砂質	茶色	無	石	20.4	20.6	18.4	0.9	0.7	0.7	1.2	-	-	-	-	無色	0.1	22.5	
		2	2019年10月23日	10:50	晴れ	25.4	22.5	-	>30	砂質	茶色	無	石	20.6	20.5		0.9	0.6		1.5	-	-	-	-	無色	0.1	22.5	
		3	2019年10月23日	10:50	晴れ	25.4	22.5	-	>30	砂質	茶色	無	石	20.2	22.9		0.9	0.6		2.0	-	-	-	-	無色	0.1	22.5	
山梨県	荒川千秋橋(甲府市)	1	2019年11月1日	10:30	晴れ	15.3	14.3	-	>50	砂	灰色	無し	無し	18.5	18.9	16.7	1.1	0.7	0.7	-	-	-	-	-	緑褐色	0.1	14.8	
		2	2019年11月1日	09:58	晴れ	17.5	14.0	-	>50	小石	灰色	無し	砂	16.1	17.5		1.3	0.8		-	-	-	-	-	緑褐色	0.2	15.0	
		3	2019年11月1日	09:25	晴れ	17.5	15.2	-	>50	砂	灰色	無し	小石	15.2	17.0		0.7	0.6		-	-	-	-	-	緑褐色	0.3	15.5	
長野県	諏訪湖湖心	1	2019年12月3日	09:30	晴れ	5.4	8.0	1.8	85	泥状	黒褐色	沼沢臭・微	無し	79.6	84.5	84.6	14.2	13.5	13.3	-	-	-	-	-	黄緑色・淡	5.5	7.8	
		2	2019年12月3日	10:18	晴れ	7.1	8.2	1.6	85	泥状	黒褐色	沼沢臭・微	無し	78.9	84.8		13.7	13.6		-	-	-	-	-	黄緑色・淡	5.5	7.9	
		3	2019年12月3日	10:42	晴れ	8.1	8.2	1.4	80	泥状	黒褐色	沼沢臭・微	無し	79.6	85.2		15.0	13.6		-	-	-	-	-	黄緑色・淡	5.5	7.8	
静岡県	清水港	1	2019年12月4日	09:35	晴れ	12.1	17.2	5.5	-	砂・粘土	灰緑色・濃	無し	貝・木片	34.8	33.1	31.4	5.0	3.7	4.0	-	-	-	-	-	無色	24.9	20.1	
		2	2019年12月4日	10:15	晴れ	12.9	17.9	5.5	-	砂・粘土	灰緑色・濃	無し	貝・木片	30.7	28.2		4.5	3.2		-	-	-	-	-	無色	20.1	20.5	
		3	2019年12月4日	10:30	晴れ	12.9	18.2	5.0	-	砂・粘土	灰緑色・濃	無し	貝	35.6	32.6		5.1	3.7		-	-	-	-	-	無色	17.4	20.0	
	天竜川掛塚橋(磐田市)	1	2019年11月27日	10:30	曇り	17.5	12.5	-	>30	砂	灰茶色・濃	無し	小石	19.5	19.3	17.7	1.9	1.3	1.4	-	-	-	-	-	白色・淡	0.3	13.5	
		2	2019年11月27日	11:30	曇り	16.7	12.2	-	>30	砂	灰茶色・濃	無し	小石	17.4	14.7		1.4	1.0		-	-	-	-	-	白色・淡	0.4	13.3	
		3	2019年11月27日	12:10	曇り	17.4	12.2	-	>30	砂	灰茶色・濃	無し	小石	14.5	18.4		1.5	1.2		-	-	-	-	-	白色・淡	0.3	13.0	
愛知県	衣浦港	1	2019年12月11日	10:20	晴れ	12.7	16.9	3.2	-	泥状	灰緑色	硫化水素臭・弱	貝殻	65.0	64.5	64.8	10.9	8.9	9.9	>99	-	-	-	-	無色	15.1	15.0	
		2	2019年12月11日	10:25	晴れ	12.7	16.9	3.2	-	泥状	灰緑色	硫化水素臭・弱	貝殻	64.8	65.5		10.6	9.4		>99	-	-	-	-	無色	15.1	15.0	
		3	2019年12月11日	10:30	晴れ	12.7	16.9	3.2	-	泥状	灰緑色	硫化水素臭・弱	貝殻	65.4	64.3		10.4	9.7		>99	-	-	-	-	無色	15.1	15.5	
	名古屋港	1	2019年12月11日	12:10	晴れ	14.2	16.6	2.5	-	泥状	灰緑色	硫化水素臭・強	無し	63.0	61.1	60.9	8.8	7.5	7.4	>99	-	-	-	-	無色	15.2	17.0	
		2	2019年12月11日	12:15	晴れ	14.2	16.6	2.5	-	泥状	灰緑色	硫化水素臭・強	無し	61.2	60.2		10.0	7.3		>99	-	-	-	-	無色	15.2	17.0	
		3	2019年12月11日	12:20	晴れ	14.2	16.6	2.5	-	泥状	灰緑色	硫化水素臭・強	無し	60.1	61.4		8.1	7.4		>99	-	-	-	-	無色	15.2	17.0	

2019年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時刻	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)			強熱減量(%)			泥分率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (°C)	
														(採取 時) 個別 試料	(測定 時) 個別 試料	(測定 時) 混合 試料	(採取 時) 個別 試料	(測定 時) 個別 試料	(測定 時) 混合 試料		砂	シルト	粘土						
三重県	四日市港	1	2019年11月28日	10:10	曇り	12.0	17.0	3.1	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	ほとんど無し	64.8	61.8	56.3	8.2	7.3	6.9	-	-	-	-	-	緑褐色	12.0	19.0		
		2	2019年11月28日	10:47	曇り	11.0	16.5	3.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	貝殻	53.9	50.4	-	6.6	5.4	-	-	-	-	-	-	緑褐色	7.2	19.0		
		3	2019年11月28日	10:53	曇り	11.0	17.0	3.3	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	貝殻	57.4	54.6	-	7.1	6.1	-	-	-	-	-	-	緑褐色	7.3	19.0		
	鳥羽港	1	2019年11月25日	11:00	晴れ	22.0	18.0	2.5	-	泥状	灰茶色	泥沢臭・微	貝殻、葉木片	56.9	52.0	43.9	10.5	9.7	7.9	-	-	-	-	-	-	灰緑色	5.7	19.0	
		2	2019年11月25日	11:13	晴れ	21.2	18.0	3.1	-	泥状	灰茶色	泥沢臭・微	貝殻、葉木片	44.9	41.1	-	8.2	6.8	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	6.1	18.0	
		3	2019年11月25日	11:19	晴れ	21.2	18.0	3.3	-	泥状	灰茶色	泥沢臭・微	貝殻、葉木片	42.2	36.6	-	6.0	4.8	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	6.0	18.0	
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	1	2019年11月27日	09:30	曇り	13.5	15.8	5.2	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	-	70.5	80.2	79.6	11.0	10.5	10.9	-	-	-	-	-	-	緑青色・濃	60.9	8.9	
		2	2019年11月27日	09:55	曇り	14.5	15.6	5.4	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	-	68.9	79.0	-	10.7	10.1	-	-	-	-	-	-	-	緑青色・濃	53.8	8.4	
		3	2019年11月27日	10:25	曇り	14.2	15.3	5.8	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	-	69.3	79.7	-	10.8	10.3	-	-	-	-	-	-	-	緑青色・濃	49.3	8.5	
	琵琶湖唐崎沖中央	1	2019年11月19日	09:50	快晴	18.7	15.2	3.0	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	水草	65.6	74.2	74.1	10.2	9.2	10.2	-	-	-	-	-	-	黄緑色	3.8	16.0	
		2	2019年11月19日	10:30	快晴	18.9	16.6	2.8	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	水草	66.2	76.0	-	10.8	9.8	-	-	-	-	-	-	-	黄緑色	4.3	15.5	
		3	2019年11月19日	11:10	快晴	18.6	15.2	2.7	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	水草	63.6	72.8	-	10.3	9.3	-	-	-	-	-	-	-	黄緑色	4.0	15.0	
京都府	宮津港	1	2020年1月8日	10:15	曇り	16.9	13.9	6.0	-	泥状	灰黒色	海藻臭	無し	26.9	24.0	45.9	2.9	1.8	5.9	-	-	-	-	-	-	無色	11.5	12.6	
		2	2020年1月8日	10:35	曇り	17.0	13.9	6.0	-	泥状	灰黒色	海藻臭	無し	37.7	52.5	-	11.9	7.5	-	-	-	-	-	-	-	無色	23.1	13.0	
		3	2020年1月8日	11:05	曇り	17.4	13.9	6.0	-	泥状	灰黒色	海藻臭	無し	42.2	53.7	-	9.1	7.5	-	-	-	-	-	-	-	無色	22.5	12.9	
京都市	桂川宮前橋(京都市)	1	2019年11月28日	10:20	曇り	10.0	15.2	-	> 100	砂状	灰茶色	無し	無し	19.7	14.9	20.7	1.1	0.8	1.0	-	-	-	-	-	-	無色	0.8	14.0°C	
		2	2019年11月28日	10:35	曇り	10.0	15.2	-	> 100	砂状	灰茶色	無し	無し	21.4	20.7	-	1.2	0.9	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.8	14.0°C	
		3	2019年11月28日	10:45	曇り	10.0	15.2	-	> 100	砂状	灰茶色	無し	無し	17.4	17.0	-	1.1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.8	14.2°C	
大阪府	大和川河口(堺市)	1	2019年12月5日	13:00	晴れ	12.4	13.0	1.8	48	シルト	黒色	生ぐさ臭	植物片	50.9	33.8	54.2	13.6	3.0	7.9	95.1	4.0	81.3	14.7	39	-	黄色・淡	2.3	15.3	
		2	2019年12月5日	11:55	晴れ	12.0	12.8	1.5	42	シルト混じり砂	灰オリーブ	生魚臭	植物片	31.8	50.1	-	3.9	7.1	-	22.2	76.9	18.2	4.8	4.6	-	黄色・淡	1.6	12.5	
		3	2019年12月5日	12:30	晴れ	12.2	12.8	1.3	40	砂混じりシルト	オリーブ黒	生ぐさ臭	植物片	38.3	66.6	-	7.4	12.8	-	70.3	29.0	63.5	7.5	17	-	黄色・淡	1.6	13.9	
大阪府	大川毛馬橋(大阪市)	1	2019年11月28日	09:35	曇り	10.8	14.4	-	> 100	シルト	灰色	下水臭・微	貝	45.2	57.9	59.4	7.6	8.9	9.2	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	3.0	13.0	
		2	2019年11月28日	11:20	曇り	11.5	14.3	-	> 100	シルト	灰色	下水臭・微	貝	53.1	61.1	-	10.2	9.7	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	2.0	13.4	
		3	2019年11月28日	10:45	曇り	11.6	14.0	-	> 100	シルト	灰色	下水臭・微	貝	44.6	59.2	-	8.9	9.1	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	3.5	13.5	
	淀川河口(大阪市)	1	2019年12月3日	11:02	晴れ	13.8	17.9	2.3	-	シルト	灰黒色	腐敗臭	植物片	38.5	52.3	56.9	7.9	8.3	9.6	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	6.4	16.6
		2	2019年12月3日	11:27	晴れ	14.0	17.2	3.4	-	シルト	灰黒色	油臭	植物片	37.4	54.6	-	7.4	8.7	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	5.2	17.2	
		3	2019年12月3日	11:44	曇り	13.4	17.2	2.5	-	シルト	灰黒色	油臭	植物片	44.3	62.6	-	9.9	11.8	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	4.0	17.1	
	大阪港	1	2019年12月3日	08:54	晴れ	10.9	15.6	2.9	-	シルト	黒色	硫化水素臭	無し	54.3	68.3	66.9	10.1	10.1	9.5	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	12.2	16.4	
		2	2019年12月3日	08:11	晴れ	10.2	13.8	3.5	-	シルト	黒色	硫化水素臭	無し	52.7	67.2	-	9.4	9.7	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	11.7	16.5	
		3	2019年12月3日	09:16	晴れ	12.1	16.0	3.4	-	シルト	黒色	硫化水素臭	無し	60.6	64.9	-	10.7	8.8	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	12.6	17.2	
	大阪港外	1	2019年12月3日	09:48	晴れ	13.4	17.7	3.5	-	シルト	灰黒色	硫化水素臭・微	無し	53.8	66.9	60.0	9.2	9.1	7.0	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	15.2	16.1	
		2	2019年12月3日	10:10	晴れ	15.0	17.4	3.4	-	シルト	灰黒色	腐敗臭	無し	43.9	59.0	-	6.0	6.6	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	11.9	16.5	
		3	2019年12月3日	10:32	晴れ	12.4	16.9	3.4	-	シルト	灰黒色	腐敗臭	無し	39.1	51.5	-	5.3	5.4	-	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	12.6	17.5	
兵庫県	姫路沖	1	2019年11月13日	11:00	晴れ	17.4	19.9	8.0	-	シルト	灰褐色	微硫化水素臭	無し	-	70.5	70.7	-	11.0	9.8	-	-	-	-	-	-	暗緑色	9.0	20.0	
		2	2019年11月13日	11:15	晴れ	17.4	19.9	8.0	-	シルト	灰褐色	微硫化水素臭	無し	-	70.8	-	-	10.3	-	-	-	-	-	-	-	暗緑色	10.0	20.0	
		3	2019年11月13日	11:35	晴れ	17.4	20.0	8.0	-	シルト	灰褐色	微硫化水素臭	無し	-	71.0	-	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	暗緑色	11.0	20.0	
神戸市	神戸港中央	1	2019年12月10日	09:53	晴れ	15.2	14.3	6.6	-	シルト状	緑褐色	硫化水素臭	小石	55.5	62.9	62.1	9.5	8.3	8.8	93.9	-	-	-	-	-	緑褐色	10.9	15.0	
		2	2019年12月10日	10:32	晴れ	15.0	14.7	10.0	-	シルト状	緑褐色	硫化水素臭	貝殻・小石	51.8	54.7	-	11.5	12.3	-	71.8	-	-	-	-	-	緑褐色	10.6	15.0	
		3	2019年12月10日	10:48	晴れ	15.1	14.5	9.1	-	シルト状	緑褐色	硫化水素臭	-	56.4	66.9	-	9.0	8.9	-	98.6	-	-	-	-	-	緑褐色	12.8	15.0	
奈良県	大和川大正橋(王寺町)	1	2019年12月5日	10:30	晴れ	13.0	11.0	-	> 30	泥状	茶褐色	下水臭・微	無し	24.0	19.2	19.8	0.9	0.9	0.6	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色・淡	0.3	11.0	
		2	2019年12月5日	10:45	晴れ	13.0	11.0	-	> 30	砂状	茶褐色	下水臭・微	無し	22.0	16.1	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色・淡	0.3	11.0	
		3	2019年12月5日	11:00	晴れ	13.0	11.0	-	> 30	砂状	茶褐色	下水臭・微	無し	22.0	18.0	-	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色・淡	0.3	11.0	
和歌山県	紀の川河口(和歌山)	1	2019年10月31日	12:45	晴れ	25.1	19.8	1.5	-	砂状	灰色	海藻臭	貝殻等	24.8	33.5	29.0	5.1	4.2	3.5	-	-	-	-	-	-	緑色	3.5	23.1	
		2	2019年10月31日	13:30	晴れ	20.9	19.2	1.5	-	砂状	茶色	海藻臭	無し	18.6	21.2	-	3.2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	緑色	3.5	23.1	
		3	2019年10月31日	13:10	晴れ	21.8	19.2	1.5	-	砂状	茶色	海藻臭	無し	22.7	30.6	-	4.5	3.7	-	-	-	-	-	-	-	緑色	5.5	23.2	

2019年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時刻	天候	気温(°C)	水温(°C)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)			強熱減量(%)			泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(°C)	
														(採取時)個別試料	(測定時)個別試料	(測定時)混合試料	(採取時)個別試料	(測定時)個別試料	(測定時)混合試料		砂	シルト	粘土						
岡山県	水島沖	1	2019年10月23日	10:50	晴れ	23.6	22.0	1.5	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	49.3	46.1	44.8	5.9	5.1	5.3	-	-	-	-	-	黄緑色・濃	7.6	24.0		
		2	2019年10月23日	11:25	晴れ	24.0	22.5	2.0	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	45.2	42.4	-	5.5	4.8	-	-	-	-	-	-	黄緑色・濃	9.1	24.5		
		3	2019年10月23日	11:55	晴れ	23.5	22.0	2.0	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	47.8	45.0	-	5.9	5.2	-	-	-	-	-	-	黄緑色・濃	7.8	23.8		
広島県	呉港	1	2019年11月13日	09:58	晴れ	17.2	20.7	7.0	-	シルト	灰色・濃	硫化水素臭・微	無し	59.9	69.5	70.2	10.0	10.8	10.4	99.6	-	-	-	-	青緑色・濃	21.0	20.6		
		2	2019年11月13日	10:18	晴れ	17.7	21.0	6.5	-	シルト	灰色・濃	硫化水素臭・微	無し	62.5	71.8	-	10.1	10.5	-	97.9	-	-	-	-	青緑色・濃	20.0	20.9		
		3	2019年11月13日	10:27	晴れ	17.4	20.7	7.0	-	シルト	灰色・濃	硫化水素臭・微	無し	60.4	68.8	-	8.4	9.3	-	89.5	-	-	-	-	青緑色・濃	20.0	20.9		
	広島湾	1	2019年11月13日	12:23	晴れ	18.2	21.0	5.0	-	シルト	灰緑色・濃	無し	無し	58.6	68.1	68.4	9.5	10.9	10.5	99.8	-	-	-	-	青緑色・濃	15.0	21.8		
		2	2019年11月13日	12:48	晴れ	18.8	21.1	4.0	-	シルト	灰緑色・濃	無し	無し	57.4	67.6	-	10.0	10.9	-	99.8	-	-	-	-	青緑色・濃	12.0	21.5		
		3	2019年11月13日	12:56	晴れ	19.2	20.9	4.5	-	シルト	灰緑色・濃	無し	無し	60.0	69.9	-	10.0	11.5	-	99.9	-	-	-	-	青緑色・濃	14.0	21.4		
山口県	徳山湾	1	2019年11月12日	12:25	晴れ	20.0	22.4	7.0	-	シルト	灰黄緑色	微硫化水素臭	無し	62.5	68.4	67.7	10.4	8.1	8.5	-	-	-	-	15.2	青緑色	23.0	20.0		
		2	2019年11月12日	12:33	晴れ	20.0	22.4	7.0	-	シルト	灰黄緑色	微硫化水素臭	無し	58.6	67.2	-	10.6	8.0	-	-	-	-	-	15.7	青緑色	23.0	20.0		
		3	2019年11月12日	12:43	晴れ	20.0	22.4	7.0	-	シルト	灰黄緑色	微硫化水素臭	無し	57.1	67.1	-	9.7	8.2	-	-	-	-	-	15.5	青緑色	23.0	20.0		
	宇部沖	1	2019年11月13日	11:30	晴れ	20.9	20.1	4.0	-	シルト	灰緑色	無し	無し	39.3	43.3	42.8	6.3	5.2	5.4	-	-	-	-	12.7	灰緑色	9.8	19.5		
		2	2019年11月13日	11:40	晴れ	20.9	20.1	4.0	-	シルト	灰緑色	無し	無し	31.2	42.4	-	5.6	5.2	-	-	-	-	-	13.2	灰緑色	9.8	19.5		
		3	2019年11月13日	11:51	晴れ	20.9	20.1	4.0	-	シルト	灰緑色	無し	無し	31.3	42.1	-	5.8	5.2	-	-	-	-	-	13.3	灰緑色	9.8	19.5		
	萩沖	1	2019年11月22日	11:10	曇り	14.5	19.5	15.0	-	細砂	薄灰色	無し	無し	31.3	31.6	30.9	6.3	4.1	4.1	-	-	-	-	2.6	青緑色	26.4	17.0		
		2	2019年11月22日	11:17	曇り	14.5	19.5	15.0	-	細砂	薄灰色	無し	無し	28.7	30.5	-	6.0	3.7	-	-	-	-	-	1.9	青緑色	26.4	17.0		
		3	2019年11月22日	11:25	曇り	14.5	19.5	15.0	-	細砂	薄灰色	無し	無し	28.1	29.8	-	6.0	3.8	-	-	-	-	-	4.7	青緑色	26.4	17.0		
徳島県	吉野川河口(徳島市)	1	2019年11月12日	10:55	晴れ	21.0	18.8	3.2	> 50	砂質	黒灰色	無し	無し	21.0	22.2	20.7	1.3	1.1	1.0	-	-	-	-	-	緑色	3.7	18.3		
		2	2019年11月12日	10:25	晴れ	21.5	18.8	3.4	> 50	砂質	黒灰色	無し	無し	21.0	20.3	-	1.2	1.0	-	-	-	-	-	-	緑青色	4.5	18.8		
		3	2019年11月12日	11:30	晴れ	22.0	19.0	3.8	> 50	砂質	黒灰色	無し	無し	18.0	17.9	-	0.9	0.8	-	-	-	-	-	4.7	青緑色	26.4	17.0		
香川県	高松港	1	2019年11月26日	09:07	曇り	13.5	15.9	1.1	-	泥状	黒色	硫化水素臭・マツ精油様臭	貝殻(種別不明)、植物片(芝生、落ち葉等)、ピルル片	63.8	60.3	51.9	15.5	9.5	6.5	29.6	-	-	-	-	-	青緑色	2.6	17.0	
		2	2019年11月26日	09:14	曇り	13.4	16.4	1.0	-	砂状	黒色	硫化水素臭・微	貝殻(種別不明)、植物片(落ち葉、アマチ等)	28.5	26.5	-	2.6	2.1	-	11.3	-	-	-	-	-	青緑色	5.2	16.8	
		3	2019年11月26日	09:25	曇り	12.8	16.0	2.2	-	泥状	黒色	硫化水素臭・微	無し	69.7	57.7	-	16.1	7.7	-	31.5	-	-	-	-	-	青緑色	5.3	17.2	
愛媛県	新居浜港	1	2019年10月28日	10:14	晴れ	22.5	21.5	3.5	-	細砂	灰緑色・暗	無し	無し	29.9	21.2	21.7	1.5	1.5	1.4	6.9	-	-	-	-	-	暗黄緑・濃	6.7	23.0	
		2	2019年10月28日	10:24	晴れ	22.5	21.5	3.5	-	細砂	灰緑色・暗	無し	無し	29.4	21.8	-	1.5	1.6	-	6.3	-	-	-	-	-	暗黄緑・濃	6.7	23.0	
		3	2019年10月28日	10:34	晴れ	22.5	21.5	3.5	-	細砂	灰緑色・暗	無し	無し	30.0	21.3	-	1.5	1.6	-	6.6	-	-	-	-	-	暗黄緑・濃	6.7	23.0	
高知県	四万十川河口(四万十市)	1	2019年10月15日	09:45	晴れ	26.8	22.2	-	> 30	砂質	灰色	無し	無し	23.5	22.2	28.2	2.3	1.8	2.8	2.8	12.1	-	-	-	-	0.025	無色	5.2	25.0
		2	2019年10月15日	11:00	晴れ	27.2	23.5	-	> 30	泥質	黒灰色	硫化水素	無し	35.3	39.6	-	6.3	4.9	-	31.8	13.9	-	-	-	-	0.580	無色	2.6	27.0
		3	2019年10月15日	12:20	晴れ	26.4	25.0	-	> 30	砂質	灰茶色	無し	無し	19.0	19.3	-	2.3	1.9	-	6.3	30.1	-	-	-	-	0.029	無色	0.5	25.0
北九州市	洞海湾	1	2019年11月25日	09:50	曇り	19.3	17.8	4.5	-	泥	黒色	無し	無し	42.2	35.9	45.3	8.0	5.9	7.8	54.0	-	-	-	-	-	無色	11.5	18.3	
		2	2019年11月25日	10:35	曇り	19.3	17.9	4.5	-	泥	黒色	無し	無し	46.0	38.7	-	6.7	5.5	-	48.3	-	-	-	-	-	無色	11.3	18.2	
		3	2019年11月25日	10:20	曇り	19.3	18.0	4.5	-	泥	黒色	無し	無し	57.1	56.8	-	11.2	10.6	-	62.8	-	-	-	-	-	無色	9.8	18.1	
福岡市	博多湾	1	2019年12月5日	08:55	曇り	13.5	14.0	2.5	-	シルト	灰	無し	無し	42.0	53.7	53.3	9.0	9.4	9.2	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	7.7	14.5	
		2	2019年12月5日	09:25	曇り	14.1	14.0	3.0	-	シルト	灰	無し	無し	42.0	52.6	-	8.8	9.1	-	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	7.4	14.0	
		3	2019年12月5日	09:40	曇り	14.4	14.0	3.0	-	シルト	灰	無し	無し	42.0	53.8	-	8.9	9.5	-	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.4	14.5	
佐賀県	伊万里湾	1	2019年11月29日	11:00	晴れ	13.0	16.5	2.5	-	泥状	灰黒色	土臭	無し	66.5	64.5	65.2	11.8	9.4	9.6	-	-	-	-	-	-	無色	15.2	17.0	
		2	2019年11月29日	11:56	晴れ	13.0	16.5	2.5	-	泥状	灰黒色	土臭	無し	66.4	64.8	-	11.6	9.6	-	-	-	-	-	-	-	無色	15.5	17.0	
		3	2019年11月29日	12:10	晴れ	13.0	16.5	2.5	-	泥状	灰黒色	土臭	無し	68.7	66.6	-	12.6	9.4	-	-	-	-	-	-	-	無色	16.2	17.0	
長崎県	大村湾	1	2019年10月29日	10:55	晴れ	23.0	22.6	7.6	-	シルト	灰褐色	無し	貝片	55.8	67.4	66.3	12.6	13.5	12.1	-	-	-	-	-	-	青緑色・淡	19.8	23.9	
		2	2019年10月29日	11:17	晴れ	22.9	22.7	7.7	-	シルト	灰褐色	硫化水素・微	貝片	55.4	65.6	-	12.5	13.4	-	-	-	-	-	-	-	青緑色・淡	19.7	23.5	
		3	2019年10月29日	11:45	晴れ	21.8	22.5	7.7	-	シルト	灰褐色	硫化水素・微	貝片	54.2	66.2	-	12.2	13.2	-	-	-	-	-	-	-	青緑色・淡	20.1	22.0	
大分県	大分川河口(大分市)	1	2019年11月21日	11:45	晴れ	14.5	16.5	-	> 100	泥質・砂質	黒色	硫化水素臭・下水臭	貝殻片、木片	17.9	21.4	22.4	1.4	1.3	1.4	2.3	-	-	-	-	-	0.009	灰緑色・暗	1.5	19.5
		2	2019年11月21日	11:05	晴れ	13.4	14.7	-	> 100	泥質・砂質	黒色	硫化水素臭・下水臭	貝殻片、貝殻、礫、木片	17.3	21.0	-	1.6	1.5	-	3.8	-	-	-	-	-	0.095	灰緑色・暗	2.9	19.8
		3	2019年11月21日	09:57	晴れ	12.9	13.8	-	> 100	砂質	黒色	下水臭	礫、木片	20.6	19.6	-	1.8	1.3	-	3.7	-	-	-	-	-	0.009	灰緑色・暗	2.7	18.2

2019年度モニタリング調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時刻	天候	気温(°C)	水温(°C)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)			強熱減量(%)			泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(°C)	
														(採取時)個別試料	(測定時)個別試料	(測定時)混合試料	(採取時)個別試料	(測定時)個別試料	(測定時)混合試料		砂	シルト	粘土						
宮崎県	大淀川河口(宮崎市)	1	2019年10月15日	12:03	晴れ	25.5	23.0	-	>50	小石・砂	灰黒色・淡	無し	無し	17.1	20.7	20.6	1.2	1.0	1.1	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	23.0	
		2	2019年10月15日	12:14	晴れ	24.5	23.0	-	>50	小石・砂	灰黒色・淡	無し	貝	22.2	17.1	-	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.4	22.5
		3	2019年10月15日	12:27	晴れ	21.0	22.0	-	>50	小石・砂	灰黒色・淡	無し	無し	21.2	21.0	-	1.2	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	無色	0.8	22.5
鹿児島県	天降川(霧島市)	1	2019年11月13日	11:44	曇り	18.5	18.5	-	>100	砂礫質	黒褐色	下水臭・微	小石	31.0	38.4	29.5	2.3	2.6	1.4	4.8	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	18.1
		2	2019年11月13日	10:52	曇り	21.3	17.8	-	>100	砂礫質	黒褐色	土臭・微	小石	21.0	17.1	-	0.8	0.8	-	0.6	-	-	-	-	-	-	無色	0.5	20.2
		3	2019年11月13日	10:22	曇り	20.2	18.2	-	>100	砂礫質	黒褐色	無し	小石	20.0	18.4	-	1.0	1.0	-	1.8	-	-	-	-	-	-	無色	0.5	21.2
	五反田川(いちき串木野市)	1	2019年11月11日	11:47	晴れ	21.5	18.2	-	>100	砂礫質	茶褐色	土臭・微	小石	18.0	24.9	25.5	1.4	1.4	1.8	6.6	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	18.1
		2	2019年11月11日	11:15	晴れ	20.5	17.0	-	>100	砂礫質	茶褐色	土臭・微	小石	19.0	20.9	-	1.5	1.5	-	3.4	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	17.0
		3	2019年11月11日	10:45	晴れ	21.3	16.4	-	>100	砂礫質	茶褐色	土臭・微	小石	25.0	27.1	-	2.6	2.6	-	4.3	-	-	-	-	-	-	無色	0.3	16.0
沖縄県	那覇港	1	2020年1月10日	11:40	曇り	22.4	22.5	1.5	-	ヘド口	灰黒色	硫化水素、下水臭	小石、小枝	43.8	56.3	50.5	9.6	9.4	9.1	95.7	-	-	-	-	-	-	無色	7.1	22.6
		2	2020年1月10日	11:00	曇り	22.1	21.9	2.0	-	ヘド口	灰黒色	硫化水素、下水臭	ビニル袋	36.0	49.0	-	9.6	8.8	-	75.6	-	-	-	-	-	-	無色	7.1	22.2
		3	2020年1月10日	12:20	曇り	21.3	20.9	5.4	-	ヘド口	灰黒色	硫化水素、下水臭	木の葉	38.8	45.8	-	9.9	8.8	-	75.0	-	-	-	-	-	-	無色	5.4	21.4

注) ※の地点について、モニタリング調査の「川崎港京浜運河」と詳細環境調査の「川崎港京浜運河扇町地先」は同一地点である。