

東日本大震災における被害状況

- 平成23年3月11日（金）14:46に三陸沖でマグニチュード9.0の地震が発生。東北地方を中心に地震、津波等により大規模な被害。
- 日本の観測史上最大規模の地震、世界的にも1900年以降、4番目の規模の地震となる。



| 人的被害 | |
|-------|---------|
| 死者 | 15,899名 |
| 行方不明者 | 2,529名 |
| 負傷者 | 6,157名 |

| 建築物被害 | |
|-------|----------|
| 全壊 | 121,991戸 |
| 半壊 | 282,902戸 |
| 一部破損 | 730,251戸 |

(以上警察庁調べ
2019年12月10日時点)

| 被災者支援の状況 | |
|----------|---------|
| 全国の避難者 | 48,181名 |

(以上復興庁調べ2020年1月14日時点)

福島第一原発
事故の状況


原子力発電所の事故状況



東京電力福島第一原子力発電所3号機（空撮）

（2011年3月16日撮影、東京電力提供）

事故の要因（推定）地震と津波の影響



事故の要因（推定） 原子炉内の状況

