

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：令和元年10月10日

改善措置届出番号	41	改善措置開始日	令和元年10月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之		問合せ先：品質保証本部 TEL：03-5561-2686
不適合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リジッド式重ダンプの排気管において、ターボ側締結部の溶接部ののど厚が小さい排気管が組付いていた場合、高温の排気ガスによる熱負荷を繰返し受けることにより亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、破断し排気ガスが漏れるおそれがある。 なお、当該排気管は、本型式届出番号の特定特殊自動車のみ使用しており、他の車両で同様の亀裂が生じるおそれはない。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象 車の台数	備考
コマツ	HD047	HD325-8	KMTHD047LGD050002～KMTHD047EKD050285 平成28年11月30日～令和元年8月27日	82	
		HD405-8	KMTHD047AGD050001～KMTHD047LKD050283 平成28年11月30日～令和元年8月9日	41	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年11月30日～令和元年8月27日	(計123台)	