


改善箇所説明図



注： は、状態を確認する基準適合表示の例を示す。

不具合の内容

- ①エンジン式フォークリフトおよびショベルローダの基準適合表示において、販売後に基準適合表示の毀損等があった際の対応が不適切なため、車両に基準適合表示が貼られていないおそれがある。
- ②基準適合表示の補給の設定方法が不適切なため、基準適合表示を出荷する際に貼付対象車両の確認なく、販売店へ出荷したため、誤った基準適合表示が貼られているおそれがある。

改善措置の内容

基準適合表示の状態を確認し、適正な基準適合表示を貼り付ける。

識別

基準適合表示の左上に白ペイントを塗布する。