

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成28年8月3日

改善措置届出番号	19	改善措置開始日	平成28年8月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 問合せ先：品質保証本部 TEL：03-5561-2686		
不適合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの排気管において、排気管の設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動により当該排気管が共振して亀裂が生じ、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管とサポートブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	46件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備考
コマツ	PC242	PC300-10	KMTPC242A02070085～KMTPC242AGC071287 平成24年2月9日～平成28年5月31日	110	
		PC300LC-10	KMTPC242E02070110～KMTPC242LGC071274 平成24年10月3日～平成28年5月19日	78	
		PC350-10	KMTPC242V02070084～KMTPC242LGC071288 平成24年2月8日～平成28年5月31日	623	
		PC350LC-10	KMTPC242P02070113～KMTPC242JGC071284 平成24年11月26日～平成28年5月30日	116	
	(計1型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年2月8日～平成28年5月31日	(計927台)	