

改善箇所説明図



不適合箇所

不適合ラベル

適合ラベル



不適合内容

車両に貼り付け表示する、基準適合表示ラベルに於いて、
"2014年基準"を貼り付けすべきところ、"2011年基準"を貼り付け出荷した。

改善内容

基準適合表示ラベルを適正な、"2014年基準"に貼り換える