

特定特殊自動車改善措置届出一覧表

改善措置届出日：平成 22年 4月8日

改善措置届出番号	2	改善措置開始日	平成22年 4月8日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進 問合せ先：栃木工場 品質保証部 TEL :0285-28-9640		
不具合の部位(部品名)	一酸化炭素等発散防止装置(燃料噴射時期制御コントローラの電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の電気配線の接続を誤ったため、燃料噴射時期制御が正常に行われず、走行中の排出ガス(NOx)量が特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく排出ガス規制値を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電気配線を正規の状態に接続し直すとともに、水温センサーおよび燃料噴射時期制御コントローラを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による		
特定特殊自動車使用者に周知させるための措置	・使用者には直接電話等により連絡する。		

車名	型式	呼称 (カタログ名)	改善措置対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車の 台数	備 考
コマツ	KDN-M230	FD20H-17	M230-300047 平成21年9月26日	1台	
			M230-300348 平成21年10月20日	1台	
			M230-300349 平成21年10月21日	1台	
			M230-300350 平成21年10月21日	1台	
			M230-300379 平成21年10月28日	1台	
			M230-300380 平成21年10月28日	1台	
		FD25H-17	M230-300064 平成21年9月26日	1台	
			M230-300089 平成21年9月11日	1台	
			M230-300126 平成21年9月16日	1台	
			M230-300143 平成21年9月17日	1台	
			M230-300170 平成21年9月22日	1台	
			M230-300173 平成21年9月26日	1台	

車名	型式	呼称 (カタログ名)	リコール対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車 の台数	備 考
コマツ	KDN-M230	FD25H-17	M230-300212 平成21年9月28日	1台	
			M230-300253 平成21年10月8日	1台	
			M230-300371 平成21年10月27日	1台	
			M230-300372 平成21年10月27日	1台	
			M230-300471 平成21年11月5日	1台	
			M230-300506 平成21年11月9日	1台	
			M230-300522 平成21年11月10日	1台	
			M230-300712 平成21年12月1日	1台	
			M230-300757 平成21年12月7日	1台	
			M230-300809 平成21年12月11日	1台	
			M230-300921 平成21年12月25日	1台	
			M230-300986 平成22年1月6日	1台	
			M230-301235 平成22年1月25日	1台	
			M230-301259 平成22年1月28日	1台	
			KDN-M231	FD30H-17	M231-300065 平成21年9月10日
	M231-300090 平成21年9月11日	1台			
	M231-300453 平成21年11月4日	1台			
	M231-300597 平成21年11月18日	1台			公道走行車両
	M231-300624 平成21年11月23日	1台			
	M231-300735 平成21年12月3日	1台			
	M231-300811 平成21年12月11日	1台			公道走行車両
	M231-300837 平成21年12月15日	1台			
	M231-300838 平成21年12月15日	1台			
	M231-300887 平成21年12月21日	1台			公道走行車両

車名	型式	呼称 (カタログ名)	リコール対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車 の台数	備 考
コマツ	KDN-M231	FD30H-17	M231-300943 平成21年12月24日	1台	
			M231-301007 平成22年1月7日	1台	
			M231-301239 平成22年1月25日	1台	
		FD35A-17	M231-300066 平成21年9月26日	1台	
			M231-300067 平成21年9月26日	1台	
			M231-300112 平成21年9月15日	1台	
			M231-300144 平成21年9月17日	1台	
			M231-300145 平成21年9月17日	1台	
			M231-300146 平成21年9月17日	1台	
			M231-300185 平成21年10月6日	1台	
			M231-300213 平成21年9月28日	1台	
			M231-300214 平成21年9月28日	1台	
			M231-300231 平成21年10月8日	1台	
			M231-300254 平成21年10月8日	1台	
			M231-300311 平成21年10月15日	1台	
			M231-300351 平成21年10月21日	1台	
			M231-300388 平成21年10月29日	1台	
			M231-300435 平成21年11月3日	1台	
			M231-300487 平成21年11月6日	1台	
			M231-300547 平成21年11月11日	1台	
			M231-300598 平成21年11月18日	1台	
			M231-300614 平成21年11月25日	1台	公道走行車両
			M231-300615 平成21年11月20日	1台	公道走行車両
M231-300656 平成21年11月25日	1台				

車名	型式	呼称 (カタログ名)	リコール対象車の 車台番号及び製作年月日	改善措置対象車 の台数	備 考
コマツ	KDN-M231	FD35A-17	M231-300764 平成21年12月7日	1台	
			M231-300822 平成21年12月14日	1台	
			M231-300823 平成21年12月14日	1台	
			M231-300864 平成21年12月17日	1台	公道走行車 両
			M231-300865 平成21年12月17日	1台	
			M231-300888 平成21年12月21日	1台	
			M231-300889 平成21年12月21日	1台	
			M231-300906 平成21年12月24日	1台	
			M231-301009 平成22年1月12日	1台	
			M231-301081 平成22年1月14日	1台	
			M231-301149 平成22年1月20日	1台	
			M231-301196 平成22年1月21日	1台	
			M231-301197 平成22年1月22日	1台	公道走行車 両
			M231-301213 平成22年1月22日	1台	
			M231-301216 平成22年1月22日	1台	
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成21年9月10日～平成22年1月28日)	(計75台)	