



図1 掘削状況（中心部を水面下 GL-4m まで掘削）






図2 コンクリート様の塊の中に発見された赤色物



図3 パイプ中の赤色物



図4 白色粉が入ったガラス瓶



図5 コンクリート様の塊から発見された空き缶




図6 コアボーリング実施位置




図7 柱状図




図8 掘削現場北縁での地下水モニタリング結果