

資料4「神栖町における地下水汚染メカニズム解明調査中間報告書<概要版>」本文更新表

更新箇所	更新前	更新後
p.7上から 5行目	…地下水位とおおむね一致した(図17)。	…地下水位とおおむね一致した。
p.7上から 9行目	…水位を再現した(図18)。	…水位を再現した(図17)。
p.8上から 4行目	…流れることが再現された(図19、20)。	…流れることが再現された(図18、19)。
p.26図版 番号	図19	図18
p.27図版 番号	図20	図19

資料4「神栖町における地下水汚染メカニズム解明調査中間報告書<概要版>」本文更新表

更新箇所	更新前	更新後
p.7上から 5行目	…地下水位とおおむね一致した(図17)。	…地下水位とおおむね一致した。
p.7上から 9行目	…水位を再現した(図18)。	…水位を再現した(図17)。
p.8上から 4行目	…流れることが再現された(図19、20)。	…流れることが再現された(図18、19)。
p.26図版 番号	図19	図18
p.27図版 番号	図20	図19