



詳細図



全体平面図



凡 例

●	ボーリング調査実施済み箇所
○	ボーリング調査予定箇所
■	追加的なボーリング調査実施範囲
□	概ね10mピッチでの調査範囲

平成15年4月9日現在

平成15年3月10日
国土交通省で調査中
深さ概ね80cmの箇所
からマスタード検知

平成14年9月25日
掘削作業中
深さ概ね0.7~2.2mの
箇所から割れたビールビン
を発見

平成15年2月4日
マスタード検知

道路敷地内調査

ボーリング作業中の検知作業

