
## 福島第一原発 事故の状況

## 東日本大震災における被害状況

- ○平成23年3月11日(金)14:46に三陸沖でマグニチュード9.0の地震が発生。東北地方を中心に地震、津波等により大規模な被害。
- ○日本の観測史上最大規模の地震、世界的にも1900年以降、4番目の規模の地震となる。



平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分、三陸沖を震源とする大地震があり、宮城県栗原市で震度 7 を観測しました。地震の規模を示すマグニチュード(M)は 9.0 で、記録が残る大正 12 年以降国内で最大、前年のチリ大地震(M8.8)に匹敵する世界最大級の地震になりました。

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日: 平成26年3月31日