


福島第一原発 事故の概要

事故直後から2か月間の空間線量率 (東京電力福島第一原子力発電所敷地内及び敷地境界)

1-4号機建屋等で水素爆発が発生、3月15日午前中に放射線量のピークが観測されている。



原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書 平成23年6月

原子力災害対策本部 添付V-9

μSv/h : マイクロシーベルト/時間

原子力規制庁