



放射性セシウムと放射性ヨウ素の沈着状況

セシウム134、セシウム137（広域）

セシウム134の土壤濃度マップ



セシウム137の土壤濃度マップ



文部科学省報道発表 平成24年9月12日
(平成24年3月1日現在の値に換算)

Bq/m² : ベクレル/平方メートル

2011(平成23)年12月から2012(平成24)年5月にかけて行われた土壤調査では、福島県を中心とした東日本の広い地域において、可搬型ゲルマニウム半導体検出器を用いたin-situ測定^{*}により、放射性核種の土壤沈着量が測定されました。その結果、セシウム134とセシウム137の分布範囲及び沈着量の量的比率関係を確認したところ、どちらもよく似ていることが確認されました。

また、 γ (ガンマ)線放出核種として放射性セシウム以外に、ヨウ素131、テルル129m、銀110mについて核種分析が行われましたが、これらの核種による線量は放射性セシウムに比べて極めて低いことが確認されました。

^{*} : 可搬型ゲルマニウム半導体検出器を用いたin-situ測定：可搬型ゲルマニウム半導体検出器を環境中(近くに建物等のない平坦な場所)に設置し、実際の地面全体を対象として測定を行うことにより、地表面に分布した放射線源からのガンマ線を検出し、地表面に蓄積している放射性物質の平均的な濃度を分析する手法。

本資料への収録日：2013年3月31日

本情報は2012年の情報で、事故から現在に至る途中経過の情報です。

関連Q&A

- ・3章 QA1 モニタリングの実施状況について教えてください
- ・3章 QA2 セシウムをはじめとする放射性物質の汚染状況の調査はどうなっていますか
- ・3章 QA3 農地土壤の放射性物質による汚染状況はどのようになっていますか
- ・3章 QA4 物理減衰やウエザリング効果は、どの程度だと考えられるのですか
- ・3章 QA21 昔の核実験でできた放射性物質が今も残っているというのは本当ですか
- ・3章 QA23 1980年まで行われていた大気圏内核実験で生成したストロンチウム90やセシウム137が、現在でも一般的な環境に残っているのは、なぜですか