



室内試験記録写真

戸岐

岩石の密度試験



室内試験記録写真

戸岐

岩の一軸圧縮試験

試験前



室内試験記録写真

戸岐

岩の一軸圧縮試験

試験前



室内試験記録写真

戸岐

岩の一軸圧縮試験

試験状況



室内試験記録写真

戸岐

岩の一軸圧縮試験

試験後



室内試験記録写真

戸岐

岩の一軸圧縮試験

試験後



室内試験記録写真

桎ノ浦

採取試料

桎ノ浦(1)

.....

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

桎ノ浦

採取試料

桎ノ浦(2)

.....

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

桎ノ浦

採取試料

桎ノ浦(3)

.....

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

桎ノ浦

採取試料

桎ノ浦(4)

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

桎ノ浦

採取試料

桎ノ浦(5)

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

桎ノ浦

桎ノ浦コア抜き状況

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

樫ノ浦

岩石の密度試験

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

樫ノ浦

岩の一軸圧縮試験

試験前

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

樫ノ浦

岩の一軸圧縮試験

試験前

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



室内試験記録写真

檜ノ浦

岩の一軸圧縮試験

試験状況



室内試験記録写真

檜ノ浦

岩の一軸圧縮試験

試験後



室内試験記録写真

檜ノ浦

岩の一軸圧縮試験

試験後