

(地域番号 No.8)

1. 現場周辺状況について

- (1) 測定地点の住所及び地域分類
住所：富久山町福原字北畑 40-1（富久山清掃センター）
分類：集積場
- (2) 測定日の当日の対応等について
測定日：2011年4月13日（水）
対応者：豊口、高野、大野、仲地
自治体立ち会い者：郡山市環境保全センター 柳田様
- (3) 現場の周辺の状況について
現場は、がれき集積場であり、郡山市内から集められたがれきの一時仮置き場である。
サンプリング時にがれきの搬出入が継続的に行われていた。
- (4) 事前調査の結果について
がれきとして、コンクリートブロック、かわら、石材が主であり、その他に成形材が確認された。
- (5) 解体現場作業又はがれき処理作業の様子
作業時間：8：30～16：30
受け入れ時間：8：30～16：00
バックホー2台、トラック複数台、ダンプ複数台
- (6) その他特記事項
特になし

2. 測定状況について


- (1) 天候、風速等の気象状況に関する特記事項
添付資料を参照
- (2) 捕集時の対象施設等の状況
がれきの搬出入が継続的に行われていた。発生源と測定点「敷地境界（北側）」の間にがれき搬出入車の通行があった。
- (3) その他特記事項
特になし

No. 8	調査地点周辺図
地域名・事業所名	富久山清掃センター(震災ゴミ仮置場)
所在地	富久山町福原字北畑40-1
地域分類	その他(がれき類集積場)



	 調査対象地区
凡例	

No. 8	調査地点図(詳細図)
地域名・事業所名	富久山清掃センター(震災ゴミ仮置場)
所在地	富久山町福原字北畑40-1
地域分類	その他(がれき類集積場)



	凡例		敷地境界(北側)
			敷地境界(南側)
			風上(バックグラウンド)

現場周辺状況

1



日時
4月13日
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

集積されているがれき

2



日時
4月13日
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

集積されているがれき

3



日時
4月13日
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

集積されているがれき

4



日時
4月13日
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

集積されているがれき

作業の様子



1

日時
4月13日
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

がれきの整理作業



2

日時
4月13日
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

がれき搬出入作業

3



日時
4月13日
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

がれき搬出入作業

4



日時
4月13日
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

がれき搬出入作業

測定状況

	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">日時 4月13日 13:16~17:16</p> <p style="text-align: center;">住所 富久山町福原字北畑40-1</p> <p style="text-align: center;">説明欄</p> <p style="text-align: center;">富久山清掃センター (震災ゴミ仮置き場)</p> <p style="text-align: center;">敷地境界 (北側)</p>
	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">日時 4月13日 13:17~17:17</p> <p style="text-align: center;">住所 富久山町福原字北畑40-1</p> <p style="text-align: center;">説明欄</p> <p style="text-align: center;">富久山清掃センター (震災ゴミ仮置き場)</p> <p style="text-align: center;">敷地境界 (南側)</p>

3



日時
4月13日 13:24~17:24
住所
富久山町福原字北畑40-1

説明欄

富久山清掃センター
(震災ゴミ仮置き場)
風上 (バックグラウンド)


4

日時

住所


説明欄

位相差顕微鏡写真




位相差顕微鏡写真(×400)

風上(バックグラウンド)



位相差顕微鏡写真(×400)


敷地境界(南側)



位相差顕微鏡写真(×400)


敷地境界(北側)

偏光顕微鏡写真



偏光顕微鏡写真(×400)

風上(バックグラウンド)



偏光顕微鏡写真(×400)


風上(バックグラウンド)



偏光顕微鏡写真(×400)


風上(バックグラウンド)

偏光顕微鏡写真




偏光顕微鏡写真(×400)

敷地境界(南側)



偏光顕微鏡写真(×400)


敷地境界(南側)



偏光顕微鏡写真(×400)


敷地境界(南側)

偏光顕微鏡写真




偏光顕微鏡写真(×400)

敷地境界(北側)



偏光顕微鏡写真(×400)

敷地境界(北側)



敷地境界(北側)

(地域番号 No.9)

1. 現場周辺状況について

- (1) 測定地点の住所及び地域分類
住所：いわき市平薄磯字中街地内
分類：津波被害甚大
- (2) 測定日の当日の対応等について
測定日：2011年4月15日（金）
対応者：豊口、高野、大野、仲地
自治体立ち会い者：いわき市環境監視センター 剣持様
- (3) 現場の周辺の状況について
現場は、津波被害が甚大であった地点であり、自衛隊による捜索作業が行われていた。
- (4) 事前調査の結果について
木材、コンクリート、成形材等（波型スレート等）が確認された。
- (5) 解体現場作業又はがれき処理作業の様子
バックホーでがれきをトラックに積み込む作業が確認された。
- (6) その他特記事項
特になし

2. 測定状況について

- (1) 天候、風速等の気象状況に関する特記事項
添付資料を参照
- (2) 捕集時の対象施設等の状況
不明者の捜索作業のため、がれきの掻きだし作業が行われていた。
- (3) その他特記事項
特になし

No. 9	調査地点周辺図
地域名・事業所名	いわき市平薄磯字中街地内
所在地	いわき市平薄磯字中街地内
地域分類	津波による被害が甚大な地点(4/11の週の半ばより撤去作業が始まる)



	凡例
---	----

No. 9	調査地点図(詳細図)
地域名・事業所名	いわき市平薄磯字中街地内
所在地	いわき市平薄磯字中街地内
地域分類	津波による被害が甚大な地点(4/11の週の半ばより撤去作業が始まる)



	凡例	 がれき撤去作業風下
		 半壊建物風下
		 民家前

現場周辺状況

	<p>1</p> <p>日時 4月15日 住所 いわき市平薄磯字中街地内</p> <p>説明欄</p> <p>周辺状況</p>
	<p>2</p> <p>日時 4月15日 住所 いわき市平薄磯字中街地内</p> <p>説明欄</p> <p>周辺状況</p>

3



日時
4月15日
住所
いわき市平薄磯字中街地内

説明欄

周辺状況

4



日時
4月15日
住所
いわき市平薄磯字中街地内

説明欄

周辺状況

作業の様子

1



日時
4月15日
住所
いわき市平薄磯字中街地内

説明欄

がれきの搬出作業

2



日時
4月15日
住所
いわき市平薄磯字中街地内

説明欄

がれきの搬出作業

3



日時
4月15日
住所
いわき市平薄磯字中街地内

説明欄

がれきの搬出作業

4



日時
4月15日
住所
いわき市平薄磯字中街地内

説明欄

がれきの搬出作業

測定状況

	<p>1</p> <p>日時 4月15日 9:49~13:49</p> <p>住所 いわき市平薄磯字中街地内</p> <p>説明欄</p> <p>いわき市平薄磯字中街地内 がれき撤去作業風下</p>
	<p>2</p> <p>日時 4月15日 10:11~14:11</p> <p>住所 いわき市平薄磯字中街地内</p> <p>説明欄</p> <p>いわき市平薄磯字中街地内 半壊建物風下</p>




日時
4月15日 10:30~14:30
住所
いわき市平薄磯字中街地内

説明欄


いわき市平薄磯字中街地内
民家前

位相差顕微鏡写真




位相差顕微鏡写真(×400)

がれき撤去作業風下



位相差顕微鏡写真(×400)


半壊建物風下



位相差顕微鏡写真(×400)


民家前

偏光顕微鏡写真




偏光顕微鏡写真(×400)

がれき撤去作業風下



偏光顕微鏡写真(×400)


がれき撤去作業風下



偏光顕微鏡写真(×400)


がれき撤去作業風下

偏光顕微鏡写真




偏光顕微鏡写真(×400)

半壊建物風下



偏光顕微鏡写真(×400)


半壊建物風下



偏光顕微鏡写真(×400)


半壊建物風下

偏光顕微鏡写真




偏光顕微鏡写真(×400)

民家前



偏光顕微鏡写真(×400)

民家前



民家前