令和2年度 埼玉県調査結果

【結果概要】

(1) 水質

河川

放射性セシウム (Cs-134、Cs-137): 全地点において不検出

(2) 底質

河川

Cs-134: 全地点において不検出

Cs-137: $2.7 \sim 23 \text{ Bq/kg}$ (乾泥)

- (3) 周辺環境
 - a. 土壌

河川

Cs-134:不検出 ~ 12 Bq/kg(乾)

Cs-137: 9.5 \sim 230 Bq/kg(乾)

b. 空間線量率

河川 $0.04\sim0.07~\mu\,\mathrm{Sv/h}$

表4.8.1(1) 埼玉県 河川(水質) 1/1

Г		採取地点								水質										
							天候	気温	全水深		一般項目 放射性物質濃度 (Bq/L)									
	No		水域名	地点名	市町村	採取日	入医	(℃)	(m)	水温	採水深	色相	臭気	透視度	電気伝導度	SS	濁度	放射性セシウム		備考
	No.	小夾石 地点石		111-14.1					(℃)	(m)	E/18	天八	(cm)	(mS/m)	(mg/L)	(度)	Cs=134	Cs-137		
				滝馬室橋	鴻巣市	8月26日	晴	38.0	1.5	28. 9	0.0	暗い灰みの緑みを帯びた黄	無	53	23. 9	16	4.2	<0.86	<0.95	
	48	荒	荒川中流			11月17日	晴	20.3	2. 2	13.7	0.0	灰みの黄緑	無	85	25. 4	4	1.9	<0.42	<0.66	
河		Ж				1月18日	晴	7.4	2. 2	5.9	0.0	暗い灰みの黄緑	無	>100	24.8	4	1.5	<0.89	<0.84	
Л		水			戸田市	8月26日	晴	31.0	0.1	28.3	0.0	暗い灰みの黄緑	微下水	32	42.9	15	7.2	<0.86	<0.93	
1	49	杀	荒川下流	笹目橋		11月17日	晴	19.0	0.3	16.8	0.0	灰みの黄緑	無	56	155	5	2. 3	<0.56	<0.61	
						1月18日	晴	10.0	0.3	13. 2	0.0	灰みの黄	無	63	144	6	1.5	<0.95	<0.78	

表4.8.1(2) 埼玉県 河川 (底質) 1/1

松散地点									底質																		
						天候	気温	全水深		一般項目							放射性物質濃度 [Bq/kg(乾泥)]										
		*************************************	地点名	市町村	採取日	八灰	(°C)	(m)	泥温	採泥深	- 6 相	自在				粒度組成(%)			含油	尼率	密度	44-44	放射性セシウム			備考	
	10.	小城石	ABAN-41	104141					(℃)	(cm)	E/18	失风	粗礫分	中礫分	細礫分	粗砂分	中砂分	細砂分	シルト分 粘	注 分 (°	%) (g/cm ³)	124/	Cs=134	Cs=137	合計	
	48 #			鴻巣市	8月26日	晴	38.0	1.5	28.5	4	黒褐	微藻	0.0	0.2	0.1	0.3	57.0	38.4	1.7	2.3	71.8	2.703	砂	<6.0	5.1 ± 1.6	5. 1	
		荒川中流	滝馬室橋		11月17日	晴	20. 3	2. 2	15.0	3	黒褐	微下水	0.0	14.3	1.6	1. 1	64.8	16.5	0.1	1. 7	90.3	2.683	砂・礫	<2.4	2.7 ± 0.74	2.7	
河		Л			1月18日	晴	7.4	2. 2	7.0	3	黒褐	無	0.0	0.0	0.0	0.1	64.5	32.4	1.0	2.0	73. 9	2.733	砂・礫	<2.5	4.4 ± 0.94	4.4	
ЛГ.		k			8月26日	晴	31.0	0.1	27.0	1	黒褐	微下水	6.7	30.0	5.9	3. 2	18.7	20.9	9.6	5. 1	60.0	2.723		<6.5	12 ± 2.3	12	
	49	^系 荒川下流	笹目橋	戸田市	11月17日	晴	19.0	0.3	16.0	2	黒褐	無	4.7	10.7	2.7	1.8	13.1	14.7	27.6	24. 8	48. 6	2.630	砂・シルト・襖	<8.7	23 ± 4.4	23	
					1月18日	晴	10.0	0.3	13.0	2	黒褐	微下水	0.0	3.2	5.3	5.1	37.7	34.4	6.5	7.8	63. 4	2.723	⊕・シルト・碘	<6.6	12 ± 2.6	12	

表4.8.1(3) 埼玉県 河川 (周辺環境) 1/1

								周辺環境(土壌,空間線量)														
					der ann	左岸							右岸									
						天候	気温 (℃)				放射性物	質濃度 [Bq/kg(乾)]	[Bq/kg(乾)]					放射性物質濃度 [Bq/kg(乾)]			備考	
	M-	水域名	地点名	市町村			(6)	色相	臭気	性状	放射性セシウム			空間線量 (μSv/h)	色相	臭気	性状	放射性セシウム			空間線量 (μSv/h)	VHI-45
	NO.	小吸石	地点有	111414.1							Cs-134	Cs-137	合計	.,				Cs-134	Cs-137	合計	.,	
			滝馬室橋	鴻巣市	8月26日	晴	38.0	灰黄褐	微土	壌質	<4.9	30 ± 3.3	30	0.06	灰黄褐	微土	壌質	<8.0	17 ± 3.7	17	0.06	
	48	荒川中流			11月17日	晴	20.3	にぶい黄褐	微土	壌質	<8.6	38 ± 4.9	38	0.05	灰黄褐	微土	壌質	<7.3	14 ± 3.4	14	0.05	
闸		jij			1月18日	晴	7.4	灰黄褐	微土	壌質	<7.7	39 ± 4.7	39	0.06	灰黄褐	微土	壌質	<6.7	14 ± 2.8	14	0.07	
Л		水			8月26日	晴	31.0	にぶい黄褐	微土	壌質	12 ± 2.9	230 ± 11	242	0.04	灰黄褐	微土	壌質	<6.4	25 ± 3.0	25	0.06	
	49	^糸 荒川下流	笹目橋	戸田市	11月17日	晴	19.0	にぶい黄褐	微土	壌質	<8.6	160 ± 8.6	160	0.04	灰黄褐	微土	砂質	<5.4	12 ± 3.3	12	0.05	
					1月18日	晴	10.0	暗褐	微土	壌質	6.5 ± 2.0	150 ± 8.6	156. 5	0.04	灰黄褐	微土	壌質	<6.2	9.5 ± 2.3	9.5	0.06	

