

広野町仮設減容化施設 平成 27年 11月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μSv/h)															
	仮設減容化施設入口				廃棄物置き場入口				業務用地入口				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.106	0.114	0.106	0.108	0.093	0.095	0.095	0.095	0.101	0.093	0.092	0.098	—	—	—	—
2	0.109	0.125	0.107	0.105	0.100	0.110	0.095	0.097	0.100	0.105	0.095	0.089	—	—	—	—
3	0.110	0.107	0.102	0.104	0.095	0.094	0.093	0.094	0.091	0.087	0.092	0.097	0.24	0.09	0.38	0.26
4	0.104	0.108	0.104	0.106	0.095	0.094	0.099	0.091	0.089	0.093	0.091	0.090	—	—	—	—
5	0.107	0.101	0.103	0.105	0.090	0.092	0.095	0.095	0.091	0.094	0.091	0.093	—	—	—	—
6	0.110	0.107	0.104	0.111	0.099	0.089	0.097	0.095	0.094	0.090	0.090	0.092	—	—	—	—
7	0.106	0.110	0.101	0.103	0.097	0.095	0.098	0.093	0.093	0.101	0.091	0.089	—	—	—	—
8	0.104	0.109	0.113	0.113	0.098	0.095	0.096	0.102	0.094	0.095	0.094	0.102	—	—	—	—
9	0.107	0.103	0.112	0.101	0.094	0.095	0.095	0.112	0.088	0.092	0.093	0.101	—	—	—	—
10	0.113	0.109	0.101	0.104	0.104	0.091	0.092	0.100	0.100	0.091	0.086	0.095	0.25	0.10	0.37	0.26
11	0.103	0.102	0.104	0.105	0.096	0.095	0.088	0.095	0.090	0.090	0.089	0.095	—	—	—	—
12	0.099	0.107	0.104	0.104	0.092	0.089	0.099	0.096	0.099	0.099	0.092	0.088	0.089	—	—	—
13	0.105	0.102	0.101	0.100	0.094	0.090	0.090	0.096	0.087	0.091	0.086	0.095	—	—	—	—
14	0.105	0.098	0.102	0.105	0.095	0.088	0.098	0.097	0.101	0.097	0.089	0.087	—	—	—	—
15	0.105	0.100	0.103	0.103	0.090	0.095	0.092	0.098	0.094	0.087	0.089	0.089	—	—	—	—
16	0.101	0.106	0.103	0.098	0.091	0.086	0.089	0.097	0.087	0.088	0.090	0.086	—	—	—	—
17	0.104	0.099	0.099	0.114	0.093	0.086	0.099	0.091	0.088	0.090	0.093	0.089	0.23	0.10	0.31	0.23
18	0.104	0.104	0.141	0.130	0.088	0.126	0.118	0.111	0.089	0.116	0.111	0.110	—	—	—	—
19	0.101	0.097	0.099	—	0.091	0.088	0.089	0.087	0.083	0.084	0.087	0.095	—	—	—	—
20	—	—	—	—	0.091	0.089	0.093	0.087	0.087	0.088	0.091	0.089	—	—	—	—
21	—	—	—	—	0.088	0.090	0.086	0.091	0.084	0.090	0.094	0.091	—	—	—	—
22	—	—	—	—	0.089	0.086	0.090	0.092	0.088	0.094	0.089	0.089	—	—	—	—
23	—	—	—	—	0.109	0.092	0.093	0.097	0.104	0.094	0.090	0.087	—	—	—	—
24	—	—	—	0.104	0.090	0.088	0.091	0.097	0.096	0.089	0.089	0.093	0.26	0.10	0.30	0.24
25	—	—	—	—	0.095	0.089	0.100	0.104	0.089	0.094	0.096	0.108	—	—	—	—
26	—	—	—	—	0.097	0.093	0.089	0.090	0.105	0.090	0.089	0.093	—	—	—	—
27	—	—	—	—	0.085	0.091	0.088	0.092	0.089	0.088	0.086	0.087	—	—	—	—
28	—	—	—	—	0.089	0.089	0.088	0.089	0.090	0.090	0.089	0.086	—	—	—	—
29	—	—	—	—	0.093	0.092	0.091	0.086	0.093	0.092	0.088	0.089	—	—	—	—
30	—	0.101	0.104	0.104	0.096	0.086	0.087	0.087	0.088	0.087	0.083	0.083	—	—	—	—

備考 仮設減容化施設入口のデータ欠損は、天候不順により、ソーラーパネルによる充電が不十分な状態が続いたためです。