

南相馬市代行処理仮設焼却施設 平成28年 5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.160	0.159	0.158	0.157	0.067	0.065	0.063	0.063	—	—	—	—
2	0.158	0.159	0.158	0.159	0.064	0.064	0.064	0.064	—	—	—	—
3	0.159	0.161	0.159	0.160	0.065	0.063	0.064	0.064	—	—	—	—
4	0.160	0.161	0.158	0.160	0.065	0.068	0.064	0.066	—	—	—	—
5	0.160	0.159	0.159	0.159	0.065	0.064	調整中	調整中	—	—	—	—
6	0.160	0.161	0.162	0.161	調整中	調整中	0.064	0.065	0.08	0.17	0.26	0.09
7	0.162	0.162	0.162	0.161	0.066	調整中	調整中	0.064	—	—	—	—
8	0.161	0.165	0.161	0.162	0.065	0.063	0.064	0.065	—	—	—	—
9	0.162	0.163	0.161	0.163	0.066	0.064	0.064	0.064	0.08	0.25	0.29	0.09
10	0.173	0.163	0.158	0.158	0.081	0.074	0.069	0.069	—	—	—	—
11	0.154	0.160	0.155	0.155	0.064	0.072	調整中	0.064	—	—	—	—
12	0.155	0.158	0.172	0.173	0.064	0.063	0.063	0.064	—	—	—	—
13	0.173	0.176	0.175	0.175	0.065	0.064	0.063	0.065	—	—	—	—
14	0.173	0.176	0.174	0.174	0.064	0.064	0.064	0.064	—	—	—	—
15	0.175	0.177	0.174	0.174	0.065	0.065	0.064	0.065	—	—	—	—
16	0.177	0.178	0.176	0.177	0.067	0.064	0.064	0.065	0.08	0.23	0.27	0.08
17	0.178	0.182	0.170	0.170	0.068	0.078	0.065	0.065	—	—	—	—
18	0.170	0.175	0.172	0.171	0.065	0.064	0.064	0.065	—	—	—	—
19	0.173	0.176	0.173	0.174	0.065	0.064	0.064	0.065	—	—	—	—
20	0.173	0.173	0.174	0.174	0.065	0.063	0.064	0.065	—	—	—	—
21	0.173	0.174	0.175	0.172	0.065	0.065	0.064	0.064	—	—	—	—
22	0.174	0.177	0.174	0.176	0.065	0.063	0.064	0.066	—	—	—	—
23	0.176	0.180	0.177	0.176	0.067	0.065	0.065	0.066	0.08	0.23	0.29	0.08
24	0.176	0.180	0.177	0.177	0.066	0.065	0.066	0.065	—	—	—	—
25	0.176	0.177	0.177	0.176	0.066	0.064	0.065	0.065	—	—	—	—
26	0.178	0.179	0.177	0.178	0.066	0.063	0.064	0.064	—	—	—	—
27	0.190	0.177	0.175	0.174	0.081	0.068	0.064	0.067	—	—	—	—
28	0.175	0.176	0.175	0.175	0.067	0.064	0.065	0.066	—	—	—	—
29	0.175	0.179	0.177	0.176	0.066	0.065	0.065	0.066	—	—	—	—
30	0.177	0.175	0.176	0.177	0.067	0.064	0.065	0.066	0.10	0.23	0.27	0.08
31	0.178	0.178	0.175	0.178	0.067	0.064	0.065	0.066	—	—	—	—

備考：調整中と記載箇所は機器点検等の為