


- ・ 魚類の生息環境に配慮し、河床にあった沈木は底泥掘削後に河床に戻した。
- ・ 右岸残土撤去箇所工事用道路の造成を行った。




平成21年度の施工箇所




施工手順その2




施工手順その1



施工手順その3



- ・ 直線河道の上流部を締切り、水の流れを旧川へ切り替える工事を行った。



【工事中】



【工事後】



切替工事後の旧川(その1)



写真撮影地点

川の流れ

平成22年2月撮影