

現場周辺状況（写真）

	<p>1</p> <p>日時 平成23年4月14日</p> <p>住所 高萩市赤浜地内</p> <p>説明欄</p> <p>木くず集積状況</p>
	<p>2</p> <p>日時 平成23年4月14日</p> <p>住所 高萩市赤浜地内</p> <p>説明欄</p> <p>廃家電集積状況</p>

3

日時
平成23年4月14日

住所
高萩市赤浜地内

説明欄



廃建材集積場に混じる
ケイカル板

4

日時
平成23年4月14日

住所
高萩市赤浜地内

説明欄



廃建材集積場に混じる
スレートボード

測定状況（写真）

	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">日時 平成23年4月14日</p> <p style="text-align: center;">住所 高萩市赤浜地内</p> <p style="text-align: center;">説明欄</p> <p style="text-align: center;">試料採取状況 集積場内 風下②</p> <p style="text-align: center;">近景</p>
	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">日時 平成23年4月14日</p> <p style="text-align: center;">住所 高萩市赤浜地内</p> <p style="text-align: center;">説明欄</p> <p style="text-align: center;">試料採取状況 集積場内 風下②</p> <p style="text-align: center;">遠景</p>

3

日時
平成23年4月14日

住所
高萩市赤浜地内

説明欄

分析状況

位相差／偏光顕微鏡観察

近景



4

日時
平成23年4月14日

住所
高萩市赤浜地内

説明欄

分析状況

位相差／偏光顕微鏡観察

遠景

