

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始年月日 | 排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 平成31年3月31日時点の稼働状況 |
|------------|-------|--------------|------------------|-----|---------------|--------|------------|------------|------|------------|--|------------|-------------------|
| 25201-01-1 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市環境美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1988/3/11 | 0.24 | 2019/3/13 | 稼働中 |
| 25201-01-2 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市環境美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1988/3/11 | 0.87 | 2019/3/13 | 稼働中 |
| 25201-02-1 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市北部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85 | 3.5 | BF | 1989/4/1 | 0.28 | 2018/10/15 | 稼働中 |
| 25201-02-2 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市北部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85 | 3.5 | BF | 1989/4/1 | 0.12 | 2018/10/15 | 稼働中 |
| 25202-01-1 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.013 | 2018/12/14 | 稼働中 |
| 25202-01-2 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.0027 | 2019/1/18 | 稼働中 |
| 25202-01-3 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.0011 | 2019/1/18 | 稼働中 |
| 25204-04-1 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 近江八幡市環境エネルギーセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 38 | 1.583 | BF | 2016/8/1 | 0.0082 | 2018/12/19 | 稼働中 |
| 25204-04-2 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 近江八幡市環境エネルギーセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 38 | 1.583 | BF | 2016/8/1 | 0.016 | 2018/12/20 | 稼働中 |
| 25206-02-1 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市立クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 63.5 | 2.646 | BF | 2018/3/16 | 0.00018 | 2018/10/3 | 稼働中 |
| 25206-02-2 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市立クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 63.5 | 2.646 | BF | 2018/3/16 | 0 | 2018/10/9 | 稼働中 |
| 25207-01-1 | 滋賀県 | 守山市 | 守山市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1985/4/1 | 0.0090 | 2019/1/18 | 稼働中 |
| 25207-01-2 | 滋賀県 | 守山市 | 守山市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1985/4/1 | 0.0054 | 2019/1/18 | 稼働中 |
| 25208-01-1 | 滋賀県 | 栗東市 | 栗東市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 38 | 1.58 | BF | 2002/12/1 | 0.00000061 | 2019/2/14 | 稼働中 |
| 25208-01-2 | 滋賀県 | 栗東市 | 栗東市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 38 | 1.58 | BF | 2002/12/1 | 0.00022 | 2018/11/8 | 稼働中 |
| 25210-02-1 | 滋賀県 | 野洲市 | 野洲クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 21.5 | 0.89 | BF | 2016/11/13 | 0 | 2019/1/23 | 稼働中 |
| 25210-02-2 | 滋賀県 | 野洲市 | 野洲クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 21.5 | 0.89 | BF | 2016/11/13 | 0.00060 | 2019/1/23 | 稼働中 |
| 25831-02-1 | 滋賀県 | 湖北広域行政事務センター | クリスタルプラザ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 84 | 3.5 | BF | 1998/8/5 | 0.0015 | 2018/11/21 | 稼働中 |
| 25831-02-2 | 滋賀県 | 湖北広域行政事務センター | クリスタルプラザ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 84 | 3.5 | BF | 1998/8/5 | 0.00038 | 2018/11/22 | 稼働中 |
| 25841-01-1 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.00024 | 2018/10/1 | 稼働中 |
| 25841-01-2 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.00025 | 2018/12/4 | 稼働中 |
| 25841-01-3 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 3号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.000080 | 2018/10/2 | 稼働中 |
| 25847-01-1 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 衛生センター第2施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.51 | 2018/10/24 | 稼働中 |
| 25847-01-2 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 衛生センター第2施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 1.2 | 2018/10/16 | 稼働中 |
| 25847-01-3 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 衛生センター第2施設 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.61 | 2018/10/16 | 稼働中 |