


各測定所における空間放射線量率、降水量、通過率 及び大気浮遊じんの全 α 及び全 β 放射能濃度 【環境放射線等モニタリング調査】

グラフの見方



- ①空間放射線量率、通過率及び降水量の経時変化
- ②大気浮遊じんの全 α 放射能濃度の経時変化(集じん中測定)
- ③大気浮遊じんの全 α 放射能濃度の経時変化(2ステップ後測定)
- ④大気浮遊じんの全 β 放射能濃度の経時変化(集じん中測定)
- ⑤大気浮遊じんの全 β 放射能濃度の経時変化(2ステップ後測定)
- ⑥大気浮遊じんの全 β /全 α 放射能濃度比の経時変化(集じん中測定)
- ⑦全 α 及び全 β 放射能濃度分布(集じん中測定)


※2ステップ後測定: 集じん後6時間後の測定

利尻測定所


令和5年4月～令和6年3月

測定機器不具合


全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和5年10月15日～11月1日




利尻測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




利尻測定所における大気浮遊じんの全 α 放射能濃度(集じん中)の経時変化




利尻測定所における大気浮遊じんの全 α 放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




利尻測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



利尻測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



利尻測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



利尻測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)

竜飛岬測定所

令和5年4月～令和6年3月

通信機器不具合


気象: 令和5年11月29日～

※右グラフ降水量は今別(気象庁)のデータを掲載


(令和5年11月29日～)

測定機器不具合


全 α 及び全 β 放射能濃度(2ステップ後): 令和5年11月10日～




竜飛岬測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




竜飛岬測定所における大気浮遊じんの全放射能濃度(集じん中)の経時変化




竜飛岬測定所における大気浮遊じんの全放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




竜飛岬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



竜飛岬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



竜飛岬測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



竜飛岬測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)


佐渡関岬測定所 令和5年4月～令和6年3月

測定機器故障


気象(風向、風速、降水量、感雨):

令和3年1月7日～令和5年4月30日、11月17日～


※右グラフ降水量は上記欠測中、弾崎(気象庁)のデータを掲載




佐渡関岬測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




佐渡関岬測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(集じん中)の経時変化




佐渡関岬測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




佐渡関岬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



佐渡関岬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



佐渡関岬測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



佐渡関岬測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)

越前岬測定所

令和5年4月～令和6年3月

機器更新

空間放射線量率: 令和5年11月13日～11月17日


全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和5年11月13日～11月17日

測定機器不具合


全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和6年1月15日～1月19日

測定機器不具合


気象(感雨) 令和4年11月13日～




越前岬測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




越前岬測定所における大気浮遊じん的全 α 放射能濃度(集じん中)の経時変化




越前岬測定所における大気浮遊じんの全 α 放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




越前岬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



越前岬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



越前岬測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



越前岬測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)


隠岐測定所

令和5年4月～令和6年3月


測定機器故障

気象(風向、風速、降水量、感雨): 令和元年12月23日～


※右グラフ降水量は西郷(気象庁)のデータを掲載




隠岐測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




隠岐測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(集じん中)の経時変化




隠岐測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




隠岐測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



隠岐測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



隠岐測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



隠岐測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)

蟠竜湖測定所

令和5年4月～令和6年3月


停電による影響

全 α 及び全 β 放射能濃度(2ステップ後): 令和6年1月26日～2月6日


測定機器不具合

気象(降水量) 令和4年11月13日～


※右グラフ降水量は浜田(気象庁)のデータを掲載




蟠竜湖測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




蟠竜湖測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(集じん中)の経時変化




蟠竜湖測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




蟠竜湖測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



蟠竜湖測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




蟠竜湖測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)




蟠竜湖測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)

橋原測定所


令和5年4月～令和6年3月




橋原測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




橋原測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(集じん中)の経時変化




橋原測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




橋原測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



橋原測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



橋原測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



橋原測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)

対馬測定所

令和5年4月～令和6年3月

落雷の影響

空間放射線量率: 令和5年6月28日～7月3日

全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和5年6月28日～9月19日

測定所端末不具合

空間放射線量率: 令和5年10月5日～10月30日

全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和5年10月5日～10月30日

測定機器不具合

空間放射線量率: 令和5年11月12日～11月24日


全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和5年11月4日～11月24日

測定機器故障


全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和6年2月10日～

気象(風向、風速、降水量、感雨): 令和2年5月3日～


※右グラフ降水量は美津島(気象庁)のデータを掲載




対馬測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




対馬測定所における大気浮遊じん的全α放射能濃度(集じん中)の経時変化




対馬測定所における大気浮遊じんの全α放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




対馬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



対馬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



対馬測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



対馬測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)

五島測定所

令和5年4月～令和6年3月

通信機器不具合


全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和5年9月25日～10月27日

測定機器故障


気象(感雨): 平成31年3月2日～

気象(風向、風速、降水量): 令和元年9月4日～


※右グラフ降水量は上大津(気象庁)のデータを掲載




五島測定所における空間放射線量率及び降水量との関係




五島測定所における大気浮遊じんの全 α 放射能濃度(集じん中)の経時変化




五島測定所における大気浮遊じんの全 α 放射能濃度(2ステップ後)の経時変化




五島測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



五島測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



五島測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



五島測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)

辺戸岬測定所

令和5年4月～令和6年3月

測定機器故障

空間放射線量率: 令和5年3月22日～11月7日

停電の影響

全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和5年4月30日～5月12日




通信機器不具合


全 α 及び全 β 放射能濃度: 令和5年8月1日～8月14日

受信不能


気象(風向、風速、降水量、感雨): 令和4年6月14日～

※右グラフ降水量は奥(気象庁)のデータを掲載







辺戸岬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(集じん中)の経時変化



辺戸岬測定所における大気浮遊じんの全β放射能濃度(2ステップ後)の経時変化



辺戸岬測定所における大気浮遊じんの全β/全α放射能濃度比(集じん中)の経時変化(6時間値)



辺戸岬測定所における全α及び全β放射能濃度分布
(10分値、集じん開始後40分以上の測定データを採用)