


【飯館村】



地点	地区名	検体数	採取日	放射性セシウム濃度 (Bq/L)		備考
				Cs-134	Cs-137	
1, 3, 4	草野	3	H27. 8.4	不検出	不検出	
2		3	H27.7.7、8.4、9.15	不検出	不検出	
5	関沢	1	H27.8.3	不検出	不検出	
6~8	小宮	3	H27.8.4、8.7、9.16	不検出	不検出	
9、10	八木沢	2	H27. 8.3	不検出	不検出	
11	芦原	1	H27. 8.4	不検出	不検出	
12	大倉	1	H27. 8.4	不検出	不検出	

13	大倉	1	H27. 8.4	不検出	不検出	
14, 15	佐須	2	H27. 8.4	不検出	不検出	
16~18, 21	飯樋	4	H27. 8.7	不検出	不検出	
20		1	H27. 8.4	不検出	不検出	
19, 22		6	H27.7.7、8.7、9.16	不検出	不検出	
23, 24	比曾	2	H27. 8.7	不検出	不検出	
25		3	H27.7.7、8.7、9.16	不検出	不検出	
26		2	H27.7.10、8.7	不検出	不検出	
27	長泥	1	H27. 8.7	不検出	不検出	
28		1	H27. 8.3	不検出	不検出	
29		1	H27.7.10	不検出	1.2	1 $\mu$ m ガラス繊維ろ紙 でろ過後は不検出
		2	H27.8.3、9.16	不検出	不検出	
30	蕨平	3	H27.7.7、8.3、9.15	不検出	不検出	
31		1	H27. 8.3	不検出	不検出	
32	白石	1	H27. 8.4	不検出	不検出	
33, 34	前田	2	H27. 8.4	不検出	不検出	
35		3	H27.7.7、8.4、9.15	不検出	不検出	
36		1	H27.9.15	不検出	不検出	
37	須萱	1	H27. 8.4	不検出	不検出	
38, 39	深谷	2	H27. 8.4	不検出	不検出	
40	二枚橋	1	H27. 8.4	不検出	不検出	

注) 地点 2、19、22、25、26、29、30、35 は毎月の採水、他の地点は 3 月 1 回の採水。