


【檜葉町】



| 地点 | 地区名 | 検体数 | 採取日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/L) | | 備考 |
|----|-----|-----|---------|------------------|--------|----|
| | | | | Cs-134 | Cs-137 | |
| 1 | 山田岡 | 1 | H28.2.2 | 不検出 | 不検出 | |
| 2 | 下小埜 | 1 | H28.2.2 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | 上小埜 | 1 | H28.2.2 | 不検出 | 不検出 | |
| 4 | 大谷 | 1 | H28.2.2 | 不検出 | 不検出 | |
| 5 | 上繁岡 | 1 | H28.2.2 | 不検出 | 不検出 | |

注) 全地点 3 月 1 回の採水。