


地点番号：②	大谷地方面への遊歩道沿い（蒸ノ湯セラピーロード）
地種区分	第2種特別地域
利用計画	歩道
現況 	
解説 	
利用状況	歩道沿いには泥火山があり、蒸ノ湯セラピーロードとして公園利用者の散策道となっている。撮影時に利用者はみられなかった。
眺望の状況	大沼地熱発電所から 200m 程度の場所であり、施設や蒸気が木々の間から確認された。樹木が落葉した冬季には、より眺望が開ける可能性が考えられる。
備考	大沼地熱発電所からの騒音を聞き取ることができた。

地点番号：③	山毛森山頂付近（秋田八幡平スキー場内）
地種区分	第1種特別地域
利用計画	歩道
現況	
解説	
利用状況	秋田八幡平スキー場のコースともなっており、冬季にはスキー場利用者が多数訪れる地点と想定される。撮影時に利用者はみられなかった。
眺望の状況	大沼地熱発電所は冷却塔からの水蒸気のみ確認された。澄川地熱発電所は本館や冷却塔だけでなく、補充井掘削のための櫓や送電鉄塔など発電所施設の全体が眺望された。
備考	生産基地の施設からの水蒸気が、冷却塔からの水蒸気よりもはっきりと確認された。

地点番号：④	八幡平アスピーテライン（国土交通省 八幡平雨量観測所）
地種区分	特別保護地区
利用計画	車道
	現況 
	解説 
利用状況	八幡平に訪れる利用者の多数が通過する道路であり、ドライブやツーリング利用も多い。また後生掛温泉等への主要道路でもあり、多くの湯治客の利用も想定される。
眺望の状況	主に車窓からの景観として眺望される。澄川地熱発電所は本館や冷却塔からの水蒸気などが眺望された。大沼地熱発電所は眺望されなかった。
備考	樹木が落葉する冬季には発電所を確認できる地点が多くなることが想定された。

地点番号：⑤	焼山登山道沿い
地種区分	第1種特別地域
利用計画	歩道
現況 	
解説 	
利用状況	後生掛温泉と玉川温泉を結ぶ歩道であり、また焼山への登山道となっている。撮影時に利用者はみられなかった。
眺望の状況	登山道は樹林の中を通る部分が多く、両発電所を眺望できる場所はほとんど無かった。
備考	—

地点番号：⑥	焼山登山道沿い（毛せん峠）
地種区分	第1種特別地域
利用計画	歩道
現況 	
利用状況	焼山登山道沿いの毛せん峠に設置された展望台。南側の眺望が開け見晴らしが良い場所である。ベンチが置かれ登山者の休憩場所となっている。撮影時に利用者はみられなかった。
眺望の状況	毛せん峠では、尾根のピークまでは登山道が設置されていないため、発電所が位置する北側の眺望が地形によって遮られており、発電所は眺望されない。
備考	—

地点番号：⑦	ベコ谷地
地種区分	第2種特別地域
利用計画	歩道
現況 	
解説 	
利用状況	後生掛温泉元山水跡地から焼山に至る登山道の途中に位置し、また、澄川地熱発電所方面からの歩道も合流する。撮影時に利用者はみられなかった。
眺望の状況	ベコ谷地からは本館や冷却塔は確認できなかったが、櫓付近から立ち上る水蒸気がわずかに確認された。
備考	櫓付近からの騒音を聞き取ることができた。