

<No.5 28日10時45分 ×衝突していない>

左上端から出現した個体が下向きに飛翔しながら、風車タワー部分下端に消える。




図 3-3-16 撮影画像(No.5)

<No.6 28日12時04分 ×衝突していない>

右上上端から出現した個体が風車の脇をすり抜けて下端に抜けるように見える。




図 3-3- 17 撮影画像(No.6)

<No.7 28日12時15分 ×衝突していない>

風車タワーの右から進入した個体が、タワーの向こう側を通過し、ブレード下部に達する。ただし、タワーの向こう側を通過していること、体サイズが小さいことから、遠方の個体と推察される。




図 3-3- 18 撮影画像(No.7)

<No.8 28日12時20分 ×衝突していない>

左上から進入した個体がブレードの前面を通過し、ブレード下部に達する。飛翔方向に変化がないことから、より高空を飛翔しているものと思われる。




図 3-3- 19 撮影画像(No.8)

<No.9 28日14時16分 ●衝突の疑い>

風車周辺を飛翔しており、一部はナセル部にも接近するように見える。その直後、1 個体が急降下して画面右下に消えることから、衝突の可能性はある。




図 3-3- 20 撮影画像(No.9)




図 3-3- 21 撮影画像(No.9 続き)



図 3-3- 22 撮影画像(No.9 続き)

<No.10 28日14時18分 ×衝突していない>

2回出現する。写真1～3は、右下から出てきた個体が、反転して右下に消える。写真4～6は、タワー下部右側から出現した個体が、タワーの向こう側を通過し、ふたたび下部に消える。いずれの衝突はしていない。




図 3-3- 23 撮影画像(No.10)

<No.11 29日06時54分 ×衝突していない>

画面左から風車に直進してきた個体がブレードの直前で反転し、再び画面左に消える。




図 3-3-24 撮影画像(No.11)

<No.12 29日07時37分 ×衝突していない>

画面左側から進入してきた個体が右下に抜けていく。ただし、ブレードと比較して体サイズが大きいことから相当手前を飛翔したと思われる。



図 3-3- 25 撮影画像(No.12)