



東川自然保護官事務所請負業務、北海道山岳整備実施  
沼ノ平～姿見の池線、中岳温泉～間宮分岐線  
登山道点検等業務

南部森林室  
旭岳 7月～9月 森林巡視及び普及啓発活動

東川自然保護官事務所  
・登山道利用者数調査  
(旭岳、裾合平)

大雪山自然学校  
①東川町大雪山国立公園保護協会  
「旭岳自然保護監視員」委託  
※NPO 法人 ezo rock 受入れ  
②東川町旭岳青少年野営場 委託  
③外来動植物の防除 協働

山のトイレを考える会  
・東川町大雪山国立公園保護協会へ旭岳ロープウェイ姿見駅で、縦  
走登山者に対し、携帯トイレ使用の呼びかけ追加レクチャー依頼

上川総合振興局 環境生活課  
・姿見の池～裾合平～中岳温泉 高山植物盗掘防止パトロール  
・裾合平 登山道保全技術セミナー ※大雪山・山守隊 開催委託

H25 調査結果凡例

●	重度の洗掘・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m以上)
○	中度の洗掘・侵食 (幅2~3m、深さ・段差0.6~1m)
●	軽度の洗掘・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m)
①-④	荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)
●	荒廃状況 その1 (水たまりや野営痕跡の状況)
●	荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況)
●	歩行困難な水たまり・ぬかるみ ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり
●	荒廃状況 その3 (樹皮剥ぎや日常的な登山道維持管理に係る状況)
●	● 重度のヤブ化(ルート不明瞭) ▲ 倒木あり
●	● 中度のヤブ化(歩行に支障あり)
●	整備状況 (木道や石組といった登山施設の整備)
■	老朽化した木道
■	その他の木道
■	石組
■	ロープほか
■	通行禁止箇所
■	アクセス林道通行止
■	アクセス林道要領ゲート
■	登山道ほか区間通行止