



東川自然保護官事務所
・勇駒別博物展示施設整備

旭岳ビジターセンター
・スライドトーク、自然観察会

東川自然保護官事務所
・登山道利用者数調査 (天人峡)

東川エコツーリズム推進協議会

- ・東川町内 (旭岳、裾合平、旭岳温泉、天人峡) にてエコツアーの実施
- ・旭岳・姿見ガイドツアーの実施
- ・プライベートツアーの実施
- ・東川町教育委員会 小学生登山のサポート
- ・東川町内のフォトトレッキングツアーの実施
- ・勇駒別園地維持管理業務 (6月～10月)、
- ・東川町大雪山国立公園愛護少年団活動の指導。

● 重度の洗濯・侵食 (幅3m以上、深さ・段差0.5m以上)	● 中度の洗濯・侵食 (幅2～3m、深さ・段差0.2～0.5m)	● 軽度の洗濯・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2m未満)	①②③ 荒廃の進行が著しい箇所 (重度が集中など)
○ 荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況)	○ 多行困難な水たまり・ぬかるみ	○ 野営指定外	○ 野営痕跡あり
○ 荒廃状況 その3 (肉づかいや日常的な登山道維持)	○ 重度のヤブ化 (ルート不明瞭)	○ 倒木あり	○ 中程度のヤブ化 (歩行に支障あり)
○ 維持状況 (木道や石組といった登山道施設の整備)	○ 木道	○ その他の木	○ 維持管理状況
○ 崩壊していない階段・石組	○ 崩壊している階段・石組	○ その他の木	○ 石組
○ 多行可能な水たまり	○ 多行困難な水たまり	○ その他の木	○ ロープ圧か
○ アクセス料通行止	○ アクセス料	○ アクセス料	○ 通行止禁止
○ 登山道ほか区間通行止	○ 登山道ほか区間通行止	○ アクセス料	○ 要観ゲート

図. 分割図D4 <Ⅱ. 表大雪地域 3/4>
路線 (3) [No. 8-9] 登山ルート (旭岳登山口)・(18)・(19)・(20)