

■分析結果（別表1）

自然公園名	調査地点					放射性物質濃度(Bq/L)		
	県名	市町村名	地点名	地点No.	採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
						I-131	Cs-134	Cs-137
蔵王国定公園	山形県	山形市	不動沢付近	1	8月30日	不検出	不検出	不検出
			上山市	樹水の泉	2	8月30日	不検出	不検出
		坊平お清水		3	8月30日	不検出	不検出	不検出
		御田ノ神	4	8月30日	不検出	不検出	不検出	
	宮城県	七ヶ宿町	蔵王山山頂付近	5	8月30日	不検出	不検出	不検出
		蔵王町	倉石岳井戸沢付近	6	8月30日	不検出	不検出	不検出
阿武隈高原中部県立自然公園	福島県	二本松市	御神水	7	8月28日	不検出	不検出	不検出
			田沢登山口付近	8	8月28日	不検出	不検出	不検出
		田村市	五十人山キャンプ場	9	8月28日	不検出	不検出	不検出
		川内村	高塚高原キャンプ場	10	8月28日	不検出	不検出	不検出
磐梯朝日国立公園	福島県	北塩原村	百貫清水	11	8月31日	不検出	不検出	不検出
			大凹	12	8月31日	濁水のため採水不可	濁水のため採水不可	濁水のため採水不可
		二本松市	金明水(安達太良山)	13	8月28日	不検出	不検出	不検出
		猪苗代町	黄金清水	14	8月31日	不検出	不検出	不検出
			弘法清水	15	8月31日	不検出	不検出	不検出
夏井川溪谷県立自然公園	福島県	いわき市	背戸峨廊入口園地	16	8月27日	不検出	不検出	不検出
花園花貫県立自然公園	茨城県	北茨城市	才丸福寿の水	17	8月27日	不検出	不検出	不検出
			花園モール	18	8月27日	不検出	不検出	不検出
			花園オートキャンプ場	19	8月27日	不検出	不検出	不検出
			腰越湧水	20	8月27日	不検出	不検出	不検出
奥久慈県立自然公園	茨城県	大子町	八溝川湧水群	21	8月27日	不検出	不検出	不検出
日光国立公園	福島県	西郷村	甲子峠付近	22	8月27日	不検出	不検出	不検出
			甲子山山頂	23	8月27日	不検出	不検出	不検出
	栃木県	那須町	延命水	24	8月27日	不検出	不検出	不検出
			那須平成の森フィールドセンター	25	8月27日	不検出	不検出	不検出

※本調査における検出下限値(1Bq/L)を下回る場合は「不検出」と記載。

■調査地点図（別図1）

