

## 廃棄物処理施設等における吹付けアスベスト等(\*1)の有無及び飛散防止対策状況

	件数	備考
調査件数(*2)	1,818件	
	一般廃棄物処理施設等 1,712件	
	焼却施設 612件	
	粗大ごみ処理施設 124件	
	し尿処理施設 410件	
	その他 566件	
	産業廃棄物処理施設等 106件	
うち 吹付けアスベスト等を使用していた、 使用している、使用の可能性がある	456件	
	一般廃棄物処理施設等 435件	
	焼却施設 183件	
	粗大ごみ処理施設 39件	
	し尿処理施設 160件	
	その他 53件	
	産業廃棄物処理施設等 21件	
うち 措置が終了している(除去・封じ込め等)	102件	
	一般廃棄物処理施設等 96件	
	焼却施設 46件	
	粗大ごみ処理施設 10件	
	し尿処理施設 36件	
	その他 4件	
	産業廃棄物処理施設等 6件	
うち 措置が終了していない(一部措置を含む)	205件	
	一般廃棄物処理施設等 194件	
	焼却施設 80件	
	粗大ごみ処理施設 17件	
	し尿処理施設 76件	
	その他 21件	
	産業廃棄物処理施設等 11件	
うち 現時点で使用の有無を確認できない	149件	調査中を含む
	一般廃棄物処理施設等 145件	
	焼却施設 57件	
	粗大ごみ処理施設 12件	
	し尿処理施設 48件	
	その他 28件	
	産業廃棄物処理施設等 4件	

\*1: 吹付けアスベスト等とは、吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールをいう。

\*2: 昭和30年から昭和55年までに施工された地方公共団体が設置した廃棄物を取り扱う又は取り扱っていた建築物で現存するもの。

注) 吹付けアスベスト等は、建築物等の鉄骨材などの耐火被覆として柱や梁など、機械室(ボイラー室)、空調機械室などの吸音、断熱材として天井や壁などに使用されている。