


平成19年 6月20日  
環自総発第 070620002 号

各都道府県知事 殿

環境省自然環境局長



温泉の採取場所等における可燃性ガスによる事故防止のための緊急対応について

各都道府県におかれましては、日頃より温泉の保護と利用の適正に向けた取組に御尽力いただいているところですが、御承知のとおり、去る6月19日、東京都渋谷区の温泉採取施設において爆発死亡事故が発生しました。その原因については、現在のところ明らかではありませんが、温泉に付随してゆう出する可燃性ガスに由来している可能性が報じられているところでもあります。

そのような状況を踏まえ、当面の緊急対応として、貴職におかれては、下記の対策を実施していただくようお願いいたします。

#### 記

1. 貴管内において可燃性ガスを含む可能性がある温泉を採取する事業者等に対し、可燃性ガスによる事故に対する注意を喚起するとともに、関係する設備の安全点検の実施を促していただきたい。
2. 特に、可燃性ガスが多く埋蔵している地域にある源泉（※1）については、井戸の設置状況、安全設備の設置の有無等の聞取調査（※2）を行い、その結果を7月6日（金）までに報告いただきたい。

（※1）例えば、①その地域にガス田が存在する旨の文献が存在する場合、②その地域の温泉の多くに可燃性ガスが含まれている場合、③その地域の温泉で可燃性ガス対策を行うことが一般的である場合、等が含まれるものとする。

（※2）調査項目の参考として、別添の東京都が用いた調査票を添付する。

<別添>参考調査票

担当

年月日	平成19年 月 日
温泉名	電話
担当者名	
Q1 あなたの井戸及び機械室はどこに設置されていますか？ 建屋内の①地下室、②地上階、③屋外に設置された建屋、④完全な屋外	
Q2 建屋内に設置されている場合、どのような換気対策を行っていますか？ ①自然換気（窓、ドア）、②換気扇等換気装置	
Q3 温泉中のメタンガスを調査したことがありますか？ ①ある、②ない	
Q4 メタンガスは含まれていましたか？ ①含まれていた、②含まれていない	
Q5 セパレーターを設置していますか？ ①ある、②ない	
Q6 井戸周辺のメタンガスを定期的に調査していますか？ ①いる、②いない	
Q7 ガスセンサーを設置していますか？ ①いる、②いない	