


# 災害の対応は 浄化槽においても必要です

## 災害による浄化槽被害

災害に強いといわれている浄化槽ですが、大規模な災害においては多くの被害を受け、その対応・復旧等に多くの人材と資材が必要となりました。

近年の大きな災害として熊本地震、東日本大震災における浄化槽の被害状況調査結果を紹介します。



地盤・地形


流入管きよ

放流管きよ

## 熊本地震・東日本大震災における被害の割合1/3







東日本大震災における浄化槽の被災状況 (大項目の該当施設の割合 %)

# 熊本地震では市町村により浄化槽被害の程度に違いを生じた

