

表4 汚染井戸周辺地区調査の実施状況等

項 目	汚染井戸周辺地区調査				
	調査数 (本)	検出数 (本)	検出率 (%)	超過数 (本)	超過率 (%)
カドミウム	31	0	0	0	0
全シアン	50	2	4.0	2	4.0
鉛	164	15	9.1	6	3.7
六価クロム	60	1	1.7	1	1.7
砒素	217	53	24.4	32	14.7
総水銀	60	0	0	0	0
アルキル水銀	24	0	0	0	0
PCB	24	0	0	0	0
ジクロロメタン	169	1	0.6	1	0.6
四塩化炭素	146	0	0	0	0
1,2-ジクロロエタン	148	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	322	12	3.7	2	0.6
シス-1,2-ジクロロエチレン	361	25	6.9	4	1.1
1,1,1-トリクロロエタン	359	25	7.0	0	0
1,1,2-トリクロロエタン	148	0	0	0	0
トリクロロエチレン	457	56	12.3	22	4.8
テトラクロロエチレン	431	53	12.3	22	5.1
1,3-ジクロロプロペン	115	0	0	0	0
チウラム	2	0	0	0	0
シマジン	2	0	0	0	0
チオベンカルブ	2	0	0	0	0
ベンゼン	118	0	0	0	0
セレン	24	0	0	0	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1,101	1,042	94.6	309	28.1
ふっ素	218	118	54.1	29	13.3
ほう素	157	95	60.5	12	7.6
総 計	1,982	1,356	68.4	429	21.6

(参考)概況調査	
検出数 (本)	超過数 (本)
39	0
0	0
168	21
1	1
350	54
1	1
0	0
0	0
9	1
26	0
4	0
25	0
39	7
83	0
1	0
113	16
158	21
1	0
0	0
1	0
0	0
2	0
20	0
3,736	280
1,358	27
1,474	9
4,401	421