


図5 平成11～15年度地下水汚染マップ(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素)



(注)超過井戸の存在状況を市町村単位で色付けしたものであり、地下水の汚染範囲を示したものではない。

- 超過井戸無し(調査井戸無しを含む)
- ▨ 超過井戸1本
- ▩ 超過井戸2～5本
- 超過井戸6本以上