

# 平成 18 年度 土壤汚染対策法の施行状況及び 土壤汚染調査・対策事例等に関する調査結果

平成 20 年 9 月

環境省 水・大気環境局

## 目 次

I. 調査の目的、方法等	1
1. 調査の目的	1
2. 調査方法等	1
(1) 調査対象	1
(2) 対象事例	1
II. 調査結果	2
II-1 土壤汚染対策法の施行状況	2
(1) 年度別の指定区域の状況等	7
(2) 指定区域に係る特定有害物質の分類	10
(3) 指定区域に係る特定有害物質の項目	11
(4) 都道府県・政令市別の土壤汚染調査事例数及び指定件数	12
(5) 土壤汚染調査・対策を行った土地の土地利用状況	16
(6) 汚染原因について	17
(7) 汚染原因者について	17
(8) 原因行為	20
(9) 汚染の規模	20
(10) 土壤汚染対策の進捗状況	26
(11) 土壤汚染対策の実施内容	27
II-2 土壤汚染の調査・対策事例について(法に基づかない事例を含む)	30
(1) 年度別の土壤汚染調査・対策事例数	30
(2) 物質別の超過事例数	33
(3) 都道府県・政令市別の土壤汚染調査・超過事例数	34
(4) 土壤汚染調査・対策事例把握の経緯	38
(5) 土壤汚染調査・対策を行った土地の土地利用状況	38
(6) 汚染原因について	40
(7) 汚染原因者について	40
(8) 原因行為	43
(9) 汚染の規模	43
(10) 土壤汚染対策の実施内容	49
III. 都道府県・政令市における対応状況	52
(1) 施策の普及・啓発状況	52
(2) 条例等の制定状況	53
(3) 補助融資制度の保有状況	54
(4) 土壤汚染調査・対策に係る取組	55
(5) 土壤汚染調査・対策に係る情報の管理状況	55
(6) 国への要望	56
・地方公共団体における土壤汚染対策に関連する条例、要綱、 指導指針等の制定状況	57
巻末資料	
掘削除去以外による土壤汚染対策の実例	1