

# **平成 22 年度 土壌汚染対策法の施行状況及び 土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果**

平成 24 年 3 月

環境省 水・大気環境局

## 目 次

1. 調査の概要 .....	1
1.1 調査目的 .....	1
1.2 調査対象 .....	1
2. 土壤汚染対策法の施行状況 .....	2
2.1 平成 22 年度の施行状況 .....	2
2.2 都道府県・政令市別の施行状況 .....	10
2.3 年度別の施行状況 .....	13
3. 土壤汚染調査事例 .....	16
3.1 土壤汚染状況調査について .....	16
3.1.1 法第 3 条に基づく調査 .....	16
3.1.2 法第 4 条に基づく調査 .....	24
3.1.3 法第 5 条に基づく調査 .....	25
3.1.4 調査の省略を行った事例 .....	26
3.1.5 法第 14 条に基づく指定の申請 .....	27
3.1.6 過去に調査が行われていた土地での調査事例 .....	28
3.1.7 調査対象物質・調査方法 .....	29
3.1.8 業種区分 .....	30
3.2 区域の指定について .....	33
3.2.1 要措置区域等の指定状況 .....	33
3.2.2 区域指定対象物質 .....	37
3.2.3 業種区分 .....	39
3.2.4 汚染の規模（面積・深度・土量） .....	42
3.2.5 事例に伴ってみられた影響 .....	48
3.2.6 摂取経路 .....	49
3.2.7 汚染原因 .....	50
3.2.8 汚染原因者 .....	51
3.2.9 汚染原因行為 .....	53
4. 土壤汚染対策事例 .....	55
4.1 措置の指示内容 .....	55
4.2 対策の実施内容 .....	56
4.3 認定調査の実施状況 .....	57
4.4 汚染土壤の搬出及び処理の状況 .....	57
4.5 対策実施後の区域の指定の状況 .....	58
5. 法対象外の事例を含めた調査事例 .....	59
5.1 土壤汚染調査事例及び基準不適合事例数 .....	59
5.2 特定有害物質別基準不適合事例数 .....	61
6. 自治体の取組状況等 .....	63
6.1 汚染土壤処理施設 .....	63
6.2 条例等の制定状況 .....	66
6.3 権限を委譲している自治体 .....	77
6.4 基金・補助融資制度等 .....	78